

RELATÓRIO: OBRAS EM ANDAMENTO/ PREVISTAS - DINFRA

Atualizado em: 05/09/2018

OBRAS EM ANDAMENTO		
Empresa	Unidade	Objeto
Dinâmica Engenharia	Bloco D - UFG/ RC	Troca do telhado
Norte Engenharia	Blocos Didáticos I e II	Sistemas de Ar Condicionado e Instalações Elétricas

OBRAS PREVISTAS - 2018/2

Unidade	Objeto	Prazo Previsto (Dias)
Biblioteca Seccional	Reforma da Biblioteca Seccional Regional Catalão: Pintura Externa e Interna, troca do Telhado e Impermeabilização e troca de quadro elétrico	150
Unidade Acadêmica Especial de Educação	Reforma Antiga Anatomia para Sala de Reuniões e Departamento	30
Unidade Acadêmica Especial de Engenharia	Reforma Secretarias das Engenharias: Pinturas, rodapés, portas e vidros.	30
Unidade Acadêmica Especial de Educação	Reforma de Sala de Aula para Secretaria da Educação	30
Unidade Acadêmica Especial de Física	Reforma do Laboratório da Física - Bloco K	30
Regional Catalão	Substituição do Telhado e Impermeabilização do Bloco Didático II	90

CRONOGRAMA

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Gráfico 01
STATUS DE ORDENS DE SERVIÇO




Gráfico 02
TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO POR TIPO DE SERVIÇO




Gráfico 03
TEMPO MÉDIO DE EXECUÇÃO POR TIPO DE SERVIÇO - DIAS





Gráfico 04
QUANTIDADE DE ORDENS DE SERVIÇO - EMISSÃO POR DEPARTAMENTO



RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
001/2018	02/01/2018 14:07	Enfermagem	IBiotec	Sala 152 bloco M	Serviços Gerais	Colocação de rodinhas em armário e mudança de local de armário		Realizado	02/01/2018 17:00	Excelente
002/2018	05/01/2018 12:51	CEC/RC	CEC	CEC	Ar Condicionado	FAVOR, SOLICITO VERIFICAR O AR CONDICIONADO DA SALA DA COORDENADORA DE EXTENSÃO E CULTURA	50 gr de gás R22 e 15 cm de mangueira cristal	Realizado	08/01/2018 17:00	Excelente
003/2018	05/01/2018 13:30	Química	UAE - Química	Sala 114 - Bloco N	Instalações Elétricas	Troca de lâmpadas	04 lâmpadas fluorescentes 32W/ 01 reator 2x32W	Realizado	05/01/2018 16:00	Excelente
004/2018	05/01/2018 15:20	DINFRA	DINFRA	Bloco Didático I	Instalações Elétricas	Revisão Jan 2018 - Instalações Elétricas	4/ lâmpadas fluorescentes 32W/ 11 lâmpadas fluorescentes 18W/ 03 reatores 2x32W/ 02 reatores 2x18/20W	Realizado	05/01/2018 16:00	Excelente
005/2018	05/01/2018 15:24	DINFRA	DINFRA	Bloco N	Instalações Elétricas	Revisão Jan/2018	11 lâmpadas fluorescentes de 18W/ 02 reatores de 2x18W/20W	Realizado	05/01/2018 16:00	Excelente
006/2018	08/01/2018 10:29	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PROF. PAULO DE BASTOS PERILLO	Serralheria	SOLDAR LONGARINA QUEBRADA	Eletrodo	Realizado	09/01/2018 17:00	Excelente
007/2018	08/01/2018 14:20	DINFRA	DINFRA	Bloco Didático 2	Instalações Elétricas	Revisão de lâmpadas	55 lâmpadas fluorescentes 32W/ 27 lâmpadas fluorescentes de 18W/ 3 reatores de 2x32W/ 6 reatores de 2x18/20W/ 04 hachas de fixação	Realizado	09/01/2018 14:20	Excelente
008/2018	08/01/2018 14:23	DINFRA	DINFRA	Sala 08 - Bloco L (Pesquisa)	Serviços Gerais	Troca de bateria do nobreak (653738)	02 baterias 12V, 7A	Realizado	08/01/2018 17:00	Excelente
009/2018	08/01/2018 16:27	CPPG - Coordenação de Pesquisa e Pós-graduação	CPPI	Sala 108 - Bloco L	Pintura	A sala 108 do Bloco L apresenta sinais de mofo e degradação da pintura. Solicitamos os devidos reparos.		Realizado	15/01/2018 17:27	
010/2018	09/01/2018 09:58	Faculdade de Engenharia	FENG	Av. Espírito Santo, 156. LaMPPMin	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Problemas com goteiras dentro do galpão e caixa d'água com problema de água saindo pelo ladrão, mesmo estando cheia.		Suspenso	09/01/2018 09:58	Bom
011/2018	10/01/2018 13:23	Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação	CPPI	Sala de reuniões - N°104 - Bloco L - Centro Integrado de Pesquisa	Serviços Gerais	Instalação de bebedouro		Realizado	11/01/2018 17:23	Excelente
012/2018	10/01/2018 13:28	Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação	CPPI	Sala 108 - Bloco L - Centro Integrado de Pesquisa	Telefonia	Habilitação de ponto telefônico (chamada local e interurbano).	01 patch cord de 3m/ 40 cm de cabo metálico	Realizado	11/01/2018 17:28	
013/2018	10/01/2018 14:30	DPAME	DPAME	Blocos Didáticos I e II	Serviços Gerais	Didático II 101 a 109 , 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 , 211,301 a 310.		Realizado	12/01/2018 16:00	Excelente
014/2018	10/01/2018 15:45	Seccional do CGA	CGA	Sala 04 - Seccional do CGA/RC	Serviços Gerais	Manutenção em cadeira.		Realizado	10/01/2018 17:00	Excelente
015/2018	11/01/2018 09:05	Manutenção	DINFRA	Multifuncional	Instalações Elétricas	Revisão de Lâmpadas nos Hall, Corredores e Banheiros	07 lâmpadas fluorescentes de 32W/ 02 lâmpadas fluorescentes de 18W	Realizado	11/01/2018 17:00	Excelente
016/2018	15/01/2018 09:32	Serviço de Nutrição	Serviço de Nutrição	Restaurante Universitário	Telefonia	Linha telefônica não funciona	01 módulo	Realizado	15/01/2018 17:00	Excelente
017/2018	15/01/2018 09:43	Serviço de Nutrição	Serviço de Nutrição	Restaurante Universitário	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Excesso de Umidade		Suspenso	15/01/2018 09:43	Bom
018/2018	15/01/2018 09:51	Engenharia de Produção	FENG	Secretaria da FENG	Serviços Gerais	Troca do ponto de telefone para o ponto de rede		Realizado	15/01/2018 17:00	Excelente
019/2018	15/01/2018 11:33	CCOM/Serviço Social	CCOM	CCOM/Serviço Social	Telefonia	Reparos na telefonia do setor.		Realizado	16/01/2018 17:00	Excelente
020/2018	15/01/2018 14:08	Divisão de Transporte e Logística	DTL	sala dos motoristas - sala 03 bloco administrativo - térreo	Ar Condicionado	O mesmo não está refrigerando, segundo informação dos motoristas é necessário ligar o Turbo do Aparelho de ar condicionado para que o mesmo funcione		Realizado	16/01/2018 17:00	Excelente
021/2018	16/01/2018 09:27	Coordenação Geral de Estágios / Núcleo de Acessibilidade	Coord. Geral de Estágios	Bloco administrativo sala 18	Telefonia	Telefone não está puxando ramal *100 / Ramais 5354 / 5359 / sem serviço para celular e interurbano		Realizado	16/01/2018 17:00	Excelente
022/2018	16/01/2018 09:58	DINFRA	DINFRA	Sala 01-A Bloco K e Sala 108 Bl L	Serviços Gerais	Troca de fechaduras portas	02 fechaduras tubular de metal	Realizado	16/01/2018 17:00	Excelente
023/2018	16/01/2018 11:04	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PROF. PAULO DE BASTOS	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	GOTEIRAS NO AUDITÓRIO PROF. PAULO DE BASTOS		Pendente		
024/2018	16/01/2018 14:19	UNIDADE ACADÉMICA ESPECIAL EDUCAÇÃO	UAE - Educação	bloco I sala 03	Serviços Gerais	troca de fechadura	01 fechadura tubular metálica para divisória	Realizado	16/01/2018 17:00	
025/2018	17/01/2018 08:21	IMTec/RC	IMTec	Salas da IMTec, 3º piso do Bloco M	Ar Condicionado	Os aparelhos estão apenas ventilando e não estão refrigerando.		Realizado	17/01/2018 17:00	Excelente
026/2018	17/01/2018 08:26	Departamento de Engenharia Civil	FENG	Sala 01 do departamento de engenharia civil	Telefonia	O cabo da internet está danificado e precisa ser trocado junto com suas instalações de suporte.	5m cabo UTP Rede CAT 5, 02 conectores RJ 45	Realizado	18/01/2018 17:00	Excelente
027/2018	17/01/2018 09:34	Ibiotec - Ciências Biológicas - Sala 320 Bl M	IBiotec	Sala 2 Bl K	Serviços Gerais	Orçamento para material de instalação de pontos extra de internet	Somente M.O.	Realizado	17/01/2018 17:00	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
028/2018	17/01/2018 14:29	Laboratorio de Química	UAE - Química	Bloco N Sala 111	Serviços Gerais	Problemas com as tomadas de rede PC63 e PC64. Sem internet.		Realizado	19/01/2018 17:00	
029/2018	17/01/2018 16:28	Unidade Acadêmica de Química	UAE - Química	Bloco N, laboratório 116 e Sala externa "LaCrom" - Laboratório de Cromatografia	Serviços Gerais	Quanto a sala 116, a maçaneta da porta está soltando sendo necessário reparo, também existe uma cuba cujo o círculo está solto, causando vazamentos e ainda as cadeiras utilizadas pelos estudantes.	02 lampadas fluorescentes de 32W	Realizado	18/01/2018 17:00	Excelente
030/2018	18/01/2018 09:14	Manutenção	DINFRA	Bloco Administrativo	Instalações Elétricas	Troca de lâmpadas nos corredores do Térreo e 1º Piso		Realizado	18/01/2018 17:00	Excelente
031/2018	18/01/2018 10:56	Química	UAE - Química	Laboratório de Química	Serviços Gerais	Confeccionar dois viveiros para cultivo de espécies de tomates para pesquisa do projeto de Doutorado do aluno Marcos Henrique Faleiros Santos. Os viveiros deverão possuir as seguintes dimensões: base		Realizado	19/01/2018 17:00	
032/2018	18/01/2018 13:18	IMTec/RC	IMTec	Sala 15, 3º pis do Bloco M	Serviços Gerais	Verificar e lubrificar dobradiças da porta de entrada, que está com muitos rangidos.		Realizado	19/01/2018 17:00	Excelente
033/2018	19/01/2018 00:00	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PROF. PAULO DE BASTOS PERILLO	Instalações Elétricas	TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS	35 Lampadas eletrônicas compactas de 15W/ 220V 02 Lâmpadas dicróicas 12V / 50W	Realizado	16/08/2018 17:00	Excelente
034/2018	22/01/2018 09:15	DPAME	DPAME	Bloco Didático I	Serviços Gerais	Sala 103 e 107 os cabos de HDMI estar com problemas. Didático I		Realizado	22/01/2018 17:00	Excelente
035/2018	22/01/2018 15:19	IMTec/RC	IMTec	Secretaria da IMTec/Sala de infraestrutura	Telefonia	Verificar a possibilidade da redistribuição da linha telefônica entre 02 salas e a possível instalação de uma nova linha.		Realizado	29/01/2018 17:00	Excelente
036/2018	22/01/2018 19:36	Química	UAE - Química	Laboratórios 111 e 115	Serviços Gerais	Verificar vazamento na linha de gás.		Suspenso	24/01/2018 17:00	Bom
037/2018	23/01/2018 14:45	Biblioteca	Biblioteca	Banheiro da biblioteca	Instalações Hidrossanitárias	Por volta de 18 a 19 horas a falta água no predio da biblioteca e só retorno no outro dia por volta das 7 horas da manhã. Além dessa falha no fornecimento de água o banheiro do andar superior não está com a		Realizado	23/01/2018 17:00	Excelente
038/2018	24/01/2018 09:57	Seccional do CGA/RC	CGA	Seccional do CGA/RC	Ar Condicionado	O ar condicionado está com barulho diferente do normal e escorrendo água pela parede.	50g de gás R22	Realizado	29/01/2018 17:00	Excelente
039/2018	24/01/2018 10:16	Ibiotec	Ibiotec	Ceapsi	Pintura	Pintar 4 estantes		Em Andamento		
040/2018	24/01/2018 10:15	Ibiotec	Ibiotec	Ceapsi	Serviços Gerais	Adesivar a porta de entrada de blindex		Realizado	24/01/2018 17:00	Excelente
041/2018	24/01/2018 10:17	Ibiotec	Ibiotec	Ceapsi	Serralheria	Arrumar um armario que não quer fechar		Realizado	25/01/2018 17:00	Excelente
042/2018	24/01/2018 10:18	Ibiotec	Ibiotec	Ceapsi	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Consertar um brinquedo de madeira que está quebrado		Realizado	25/01/2018 17:00	Excelente
043/2018	24/01/2018 15:12	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PAULO DE BASTOS PERILLO - SALA 9	Serviços Gerais	PONTO DE REDE / INTERNET		Suspenso	24/01/2018 17:00	Bom
044/2018	24/01/2018 15:15	CEC/RC	CEC	CEC/RC/UFG	Ar Condicionado	VERIFICAR AR CONDICIONADO DA SALA DA LANA		Suspenso	24/01/2018 00:00	Bom
045/2018	24/01/2018 15:23	Química	UAE - Química	Laboratório 114, Bloco N	Ar Condicionado	Ar condicionado pingando água.	120g de gás R22	Realizado	24/01/2018 17:00	Excelente
046/2018	25/01/2018 08:25	Centro de Línguas	UAE - ELL	Centro de Línguas	Telefonia	O telefone, está com interferência na linha, chiando e volume baixo, não está fazendo ligações para celular e interurbano.		Realizado	25/01/2018 17:00	Excelente
047/2018	25/01/2018 15:49	FENG	FENG	Engenharia de Produção	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Manutenção no telhado, que está com goteria nos laboratórios de automação, informática, processos de fabricação e secretaria do mectrado		Pendente		
048/2018	26/01/2018 08:02	Ibiotec-Ciencias Biológicas	Ibiotec	Sala 207-Bloco N	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Reparar fusar madeirante da bancada e espelhos das tomadas, os mesmos foram retirados para rebaixamento da bancada.		Realizado	30/01/2018 17:00	Excelente
049/2018	26/01/2018 11:31	DIVISÃO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA	DTL	SALA 03 - TÉREO - BLOCO ADMINISTRATIVO. (SALA DO TRANSPORTE)	Ar Condicionado	Gostaríamos que verificassem o funcionamento do aparelho de ar condicionado da sala 03 do Bloco Administrativo.	100g de gás R22	Realizado	26/01/2018 17:00	Excelente
050/2018	29/01/2018 09:05	Educação Física	Ibiotec	sala 12	Serviços Gerais	Verificar estabilizadores: patrimônio (211741) e (343634)		Realizado	29/01/2018 17:00	Excelente
051/2018	29/01/2018 10:55	Ibiotec - Ciencias Biológicas	Ibiotec	Laboratorio sala 209 Bl. N	Serviços Gerais	Desconectar purificador de agua devido a vazamento.		Realizado	29/01/2018 17:00	Excelente
052/2018	29/01/2018 11:33	Educação Física	Ibiotec	Quadra coberta	Instalações Elétricas	Troca dos pinos "machos" das tabelas de basquetebol.		Realizado	29/01/2018 17:00	Excelente
053/2018	30/01/2018 08:25	IMTec/RC	IMTec	Sala 03 - Bloco J	Serviços Gerais	Parafusar a maçaneta da porta, que se soltou.		Realizado	01/02/2018 17:00	Excelente
054/2018	30/01/2018 09:20	Educação Física	Ibiotec	sala 08	Serviços Gerais	Conserto de mesa (267313). Mesa com parafusos soltos.		Realizado	30/01/2018 17:00	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
055/2018	30/01/2018 09:21	Educação Física	IBIOTEC	sala 08	Serviços Gerais	Fixação de 02 pregos para pendurar quadro de avisos.		Realizado	30/01/2018 17:00	Excelente
056/2018	30/01/2018 10:01	Geografia	UAE - IGEO	sala 27, bloco A	Serviços Gerais	Chaveiro		Suspenso	30/01/2018 10:01	Bom
057/2018	30/01/2018 14:13	IBIOTEC	IBIOTEC	Ceapsi	Pintura	Pintar 2 paredes do consultório infantil		Realizado	10/02/2018 17:00	Excelente
058/2018	30/01/2018 15:46	Coordenação Geral de Estágios	Coord. Geral de Estágios	Bloco Administrativo sala 18	Telefonia	Possibilitar a transferência de ligação por Ramal		Realizado	30/01/2018 17:00	Excelente
059/2018	31/01/2018 08:48	Educação Física	IBIOTEC	Sala 12	Ar Condicionado	Verificar aparelho de ar condicionado que não está ligando.		Realizado	01/02/2018 17:00	Excelente
060/2018	31/01/2018 17:01	Unidade Acadêmica Especial de Química	UAE - Química	Estação de Monitoramento	Jardinagem	Roçagem do mato da Estação de Monitoramento		Realizado	02/02/2018 16:00	Excelente
061/2018	01/02/2018 09:28	UAEHCS	UAE - INHCS	Sala 04 Bloco F - CDPEC	Instalações Elétricas	Troca de lâmpadas	01 Reator de 32W 02 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares de 32W	Realizado	01/02/2018 17:00	
062/2018	01/02/2018 11:35	Secretaria Ciências Sociais	UAE - INHCS	Bloco M, sala 201	Telefonia	Reparo ou configuração na linha telefônica		Realizado	05/02/2018 17:00	Excelente
063/2018	01/02/2018 11:45	Restaurante Universitário	RU	Restaurante universitário	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Umidade em excesso no teto da sala administrativa da empresa e na área de higienização de equipamentos e utensílios (platina).		Suspenso	01/02/2018 11:45	Bom
064/2018	01/02/2018 16:05	Unidade Acadêmica Especial de Biotecnologia	IBIOTEC	Laboratório sala 07, bloco K. E sala 201 bloco N	Ar Condicionado	Manutenção do ar condicionado da sala 07 bloco K		Realizado	05/02/2018 17:00	Excelente
065/2018	01/02/2018 16:46	Engenharia de Minas	FENG	Engenharia de Minas	Serviços Gerais	Consertar o bebedouro que esta vazando e não está gelando.	Somente avaliação	Suspenso	06/02/2018 17:00	Bom
066/2018	06/02/2018 09:07	IBIOTEC	IBIOTEC	CEAPSI	Serviços Gerais	Construção de uma canaleta de contenção de água da chuva na porta de entrada, pois quando chove mais forte está inundando a clínica		Realizado	14/02/2018 17:00	Excelente
067/2018	06/02/2018 16:23	Geografia	UAE - IGEO	Porta da sala da secretaria , sala 07	Serviços Gerais	Trinco da porta da secretaria que soltou.		Realizado	06/02/2018 17:00	Excelente
068/2018	07/02/2018 11:06	Enfermagem	IBIOTEC	Bloco M - sala 151 - RC	Telefonia	O Telefone não funciona - Ramal 5330	Somente M.O.	Realizado	07/02/2018 17:00	Excelente
069/2018	08/02/2018 08:50	Geografia	UAE - IGEO	secretaria do Mestrado em geografia	Telefonia	a linha do telefone só fica muda, desde o dia 05/02		Realizado	08/02/2018 17:00	Excelente
070/2018	08/02/2018 14:23	Educação Física	IBIOTEC	Sala 06 - bloco D	Instalações Elétricas	Verificar tomadas		Realizado	09/02/2018 17:00	Excelente
071/2018	08/02/2018 14:53	Ciencias Biológicas - IBIOTEC	IBIOTEC	Sala 2 Bloco K	Serviços Gerais	Consertar a lingueta da maçaneta da porta (alguns alunos ficaram presos dentro da sala)		Realizado	09/02/2018 17:00	Excelente
072/2018	08/02/2018 18:27	Geografia	UAE - IGEO	Sala 07 bloco A	Instalações Elétricas	Verificação de corrente elétrica.	Somente M.O.	Realizado	09/02/2018 17:00	Excelente
073/2018	09/02/2018 09:13	Química	UAE - Química	Sala 258 - bloco K	Telefonia	Alotar o Ramal 5393 para uso exclusivo na sala 258 nos dias 19 e 20 de fevereiro. Nesta data, receberemos a visita dos consultores do MEC que procederão a avaliação do curso de Química	Somente M.O.	Realizado	09/02/2018 17:00	Excelente
074/2018	09/02/2018 09:32	CIDARQ/RC	CIDARQ	Sala do Acervo (sala 6 - Centro Administrativo/RC/UFG)	Telefonia	Disponibilizar uma extensão de ramal da linha telefônica (64) 3441-5335.	Somente M.O.	Realizado	15/02/2018 17:00	Excelente
075/2018	09/02/2018 13:58	CIDARQ/RC	CIDARQ	Nas laterais (embaixo) das janelas da sala 6 (Centro Administrativo/RC/UFG).	Jardinagem	Cortar as gramas localizadas embaixo das janelas da sala onde está em funcionamento o Arquivo do Cidarq/RC (nas laterais de entrada do Centro Administrativo e em frente à Biblioteca) hem assim retirar		Realizado	19/02/2018 17:00	Excelente
076/2018	09/02/2018 14:08	Educação Física	IBIOTEC	Salas 11 e 12	Telefonia	Colocar ramal 20 na sala nº 11 e colocar ramal 25 na sala nº 12.	Somente M.O.	Realizado	15/02/2018 17:00	Excelente
077/2018	09/02/2018 14:09	Educação Física	IBIOTEC	Salas 11 e 12.	Serviços Gerais	Troca das portas das salas nº 11 e nº 12.		Suspenso	21/06/2018 17:00	Bom
078/2018	15/02/2018 07:36	Educação Física	IBIOTEC	Sala 12	Serviços Gerais	Verificar estabilizadores	Somente M.O.	Realizado	15/02/2018 17:00	Excelente
079/2018	15/02/2018 07:39	Educação Física	IBIOTEC	Sala 08	Serviços Gerais	Conserto de um ponto de tomada de internet.	Somente M.O.	Realizado	15/02/2018 17:00	Excelente
080/2018	15/02/2018 11:42	UAELL - Mestrado em Estudos da Linguagem	UAE - ELL	Mestrado em Estudos da Linguagem	Instalações Elétricas	Solicita substituição em lâmpada de subsala da secretaria do Mestrado	08 lampadas 32W/ 01 reator 2x32W	Realizado	16/02/2018 17:00	Excelente
081/2018	16/02/2018 07:36	IMTec	IMTec	Copa do 3º piso do Bloco M	Instalações Hidrossanitárias	Desentupir a pia, localizada na copa do 3º piso do Bloco M		Realizado	16/02/2018 17:00	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Nº. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
082/2018	16/02/2018 07:49	CCOM	CCOM	Sala 104 - Bloco Administrativo	Telefonia	Instalação de linha telefônica.	02 patch cord/ 10 m cabo par metálico	Realizado	16/02/2018 17:00	Excelente
083/2018	16/02/2018 09:26	Ibiotec	IBIOTEC	Ceapsi	Serviços Gerais	Instalação de caixinhas de som, para amenizar som.	10m fio paralelo 0,75mm ²	Realizado	20/02/2018 17:00	Excelente
084/2018	16/02/2018 09:29	Ibiotec	IBIOTEC	Ceapsi	Instalações Elétricas	Trocar algumas lampadas que estão queimadas	03 lampadas fluorescentes 32W/ 02 lampadas fluorescentes 18W	Realizado	20/02/2018 17:00	Excelente
085/2018	16/02/2018 09:35	Ibiotec	IBIOTEC	ceapsi	Pintura	Pintar paredes dos consultórios, e caixas para colocar brinquedos		Realizado	26/02/2018 16:00	Excelente
086/2018	16/02/2018 14:12	manutenção	DINFRA	Bloco Administrativo	Instalações Elétricas	Fixação de Tótem		Realizado	16/02/2018 17:00	Excelente
087/2018	16/02/2018 14:14	manutenção	DINFRA	estacionamento do Bloco O Engenharias	Instalações Elétricas	Retirada de cabo de ligação de energia		Realizado	16/02/2018 17:00	Excelente
088/2018	16/02/2018 14:16	Letras	UAE - ELL	Sala 01 Bloco E Laddfon	Instalações Elétricas	Troca de lâmpadas e reparo em fechadura	06 lampadas fluorescentes 32W/01 reator 2x32W	Realizado	16/02/2018 17:00	Excelente
089/2018	16/02/2018 14:19	Manutenção	DINFRA	Bloco Didático I	Instalações Elétricas	Colocação de luminárias das salas 102,104,106,108,202,204,206,208,302,304,306,308.	01 kg arame galvanizado	Realizado	16/02/2018 17:00	Excelente
090/2018	19/02/2018 08:33	INHCS	UAE - INHCS	Estacionamento de Motos ao lado do Bloco F	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Manutenção da rampa de entrada no estacionamento de motos do Bloco F.		Realizado	24/08/2018 17:00	Excelente
091/2018	20/02/2018 08:53	CERCOMP	CERCOMP	cercomp - porta	Serviços Gerais	Trocar o miolo da porta de vidro principal e tirar a mola da porta		Suspenso	21/02/2018 17:00	
092/2018	20/02/2018 09:52	CCOM	CCOM	Sala de atendimento psicologia	Telefonia	Habilitar um ponto para telefone	Somente M.O.	Realizado	21/02/2018 17:00	Excelente
093/2018	20/02/2018 11:00	Unidade Acadêmica Especial de Física	UAE - Física	Bloco M sala 265	Telefonia	O telefone está mudo.	Somente M.O.	Realizado	26/02/2018 17:00	Excelente
094/2018	20/02/2018 11:47	Letras	UAE - ELL	Secretaria Letras sala 03 bloco G	Instalações Elétricas	Trocar tomada	01 tomada 2P+T	Realizado	20/02/2018 17:00	Excelente
095/2018	21/02/2018 15:50	CERCOMP	CERCOMP	CERCOMP - DIVISÃO DE REDES	Instalações Elétricas	Lampada queimada	06 lampadas fluorescentes 32W/ 02 reatores 2x32W	Realizado	23/02/2018 17:00	Excelente
096/2018	22/02/2018 08:27	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca - piso 2	Instalações Hidrossanitárias	O único vaso sanitário disponível para uso no banheiro feminino não está funcionando adequadamente	Somente M.O.	Realizado	22/02/2018 17:00	Excelente
097/2018	22/02/2018 08:32	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca - Acervo	Serviços Gerais	AS LUZES de emergência da biblioteca não estão funcionando. Nesta semana houve queda de energia no período noturno quando a falha foi observada e funcionou normalmente no dia seguinte.		Suspenso	26/02/2018 17:00	Bom
098/2018	22/02/2018 10:42	INHCS	UAE - INHCS	Sala 08 BL C	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Observado problema com a fiação elétrica no teto da sala 08, que pode levar a infiltração de água devido às chuvas. As infiltrações têm causado a umidade e mofo na sala 08 e ameaçam a integridade dos alzamentos.		Realizado	20/06/2018 17:00	Excelente
099/2018	22/02/2018 16:19	FENG	FENG	Engenharia Civil	Serviços Gerais	Fazer teste com a inversão dos brises para o impedimento de entrada de luz solar nas salas dos professores.	Somente M.O.	Realizado	12/03/2018 17:00	Excelente
100/2018	23/02/2018 15:39	IMTec/RC	IMTec	Sala 11 do Bloco J (laboratório de Geometria)	Ar Condicionado	Verificar o funcionamento dos aparelhos de ar condicionado da sala 11 do Bloco J (laboratório de Geometria)	Somente avaliação	Suspenso	26/02/2018 17:00	Bom
101/2018	26/02/2018 08:44	FENG	FENG	Engenharia de Produção	Serviços Gerais	Fazer manutenção no telhado do prédio da FENG, visto que toda vez que chove fica vazando água pelo telhado e molha as escadas que dão acesso ao DMI. A fiação molhada no hall da engenharia de produção.		Pendente		
102/2018	26/02/2018 15:19	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PROF. PAULO DE BASTOS	Serviços Gerais	INSTALAR MURAL NO HALL DO AUDITÓRIO		Realizado	05/04/2018 17:00	Excelente
103/2018	27/02/2018 08:45	CCOM	CCOM	Sala de Atendimento de Psicologia	Telefonia	Habilitar ponto na sala de atendimento do Serviço de Psicologia	Somente M.O.	Realizado	28/02/2018 17:00	Excelente
104/2018	27/02/2018 11:46	IMTec/RC	IMTec	Sala 02 do Bloco J - Laboratório de Tecnologias de Ensino (J-02)	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Fazer reparos no telhado e forro, para vedar goteiras, que estão afetando os equipamentos da sala.		Realizado	02/03/2018 17:00	Excelente
105/2018	27/02/2018 13:32	IMTec/RC	IMTec	Sala 02 do Bloco J - Laboratório de Tecnologia de Ensino (J-02)	Serviços Gerais	Retirar a placa de identificação que foi fixada na entrada da sala.		Pendente		
106/2018	27/02/2018 14:41	Biblioteca	Biblioteca	Processamento técnico	Instalações Elétricas	Na sala do processamento técnico não possui tomadas e a extensão que leva energia está conectada diretamente em uma tomada de outra sala. Porém, houve furos feitos e uso incorreto de energia nesse filtro.	Somente M.O.	Realizado	28/02/2018 17:00	Excelente
107/2018	28/02/2018 09:49	Coordenação de Matrícula e Arquivo Acadêmico	Coord. de Mat. e Arq. Acadêmico	Auditório Prof. Paulo de Bastos Perillo	Telefonia	Em decorrência da realização dos processamentos de matrícula do Sistema de Seleção Unificada (SISU), edição 2018, que ocorrerá no período de 06 a 12/03/2018 (Chamada Presencial) e 03 a 04/04/2018.	80 cm cabo par metálico / 2 módulos	Realizado	01/03/2018 17:00	Excelente
108/2018	28/02/2018 17:17	Ciências Biológicas	Ibiotec	Laboratório de Bioquímica e Microbiologia, sala 109, bloco N	Instalações Elétricas	Efetuar trocas de lâmpadas no laboratório	6 lampadas fluorescentes de 32W	Realizado	05/03/2018 17:00	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
109/2018	01/03/2018 10:40	Educação Física	IBIOTEC	Salas 10 e 12	Instalações Elétricas	Verificar tomadas - salas 10 e 12	Somente M.O.	Realizado	05/03/2018 17:00	Excelente
110/2018	05/03/2018 09:30	Unidade Acadêmica Especial de Física	UAE - Física	sala 265 Bloco M	Telefonia	O telefone está mudo	Somente M.O.	Realizado	05/03/2018 17:00	Excelente
111/2018	05/03/2018 09:33	Departamento de Biologia	IBIOTEC	Bloco M, sala 151	Telefonia	Telefone mudo	Somente M.O.	Realizado	05/03/2018 17:00	Excelente
112/2018	05/03/2018 09:38	Unidade Acadêmica Especial de Física	UAE - Física	Sala 9 Bloco K	Serviços Gerais	Precisamos de mais 1 ponto de rede na sala, foi solicitado ao CERCIMP, eles disseram que precisaria passar fiação para habilitar o mesmo, e nediram para entrar em contato com vocês	Somente M.O.	Realizado	05/03/2018 17:00	Excelente
113/2018	05/03/2018 10:42	DIVISÃO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA	DTL	PRÉDIO ADMINISTRATIVO - SALA 05 - TÉRREO	Telefonia	TRANSFERIR O RAMAL PARA DA SALA 06 PARA 05.	Somente M.O.	Realizado	05/03/2018 17:00	Excelente
114/2018	05/03/2018 16:07	CIDARQ/RC	CIDARQ	Sala 7 (Centro Administrativo).	Ar Condicionado	vistoria e/ou manutenção do aparelho de ar-condicionado CMidea (equipamento está pingando água sobre o balcão de atendimento do Protocolo)		Suspenso	10/03/2018 17:00	Bom
115/2018	06/03/2018 08:17	DIVISÃO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA	DTL	PRÉDIO ADMINISTRATIVO - SALA 05 - TÉRREO	Ar Condicionado	O aparelho de ar condicionado está vazando muita água.	50 gr de gás R-22	Realizado	06/03/2018 17:00	Excelente
116/2018	06/03/2018 09:03	CDIRH/RC	CDIRH	CDIRH/RC, sala 119	Ar Condicionado	Avaliar por que o aparelho de ar condicionado não está funcionando		Suspenso	06/03/2018 17:00	Bom
117/2018	06/03/2018 11:36	CDIRH/RC	CDIRH	CDIRH/RC	Telefonia	Instalar linha telefônica na sala 119 - CDIRH/RC	2 patch cord 3m cada/ 10 cm de cabo par metálico	Realizado	07/03/2018 17:00	Excelente
118/2018	06/03/2018 12:10	CIDARQ/RC	CIDARQ	Sala 6 (Centro Administrativo)	Ar Condicionado	Novo equipamento de ar-condicionado CMidea, instalado em 12.2.2018, funcionou apenas por alguns minutos hoje (6.3.2018), desligando automaticamente e não está ligando novamente.		Suspenso	08/03/2018 17:00	Bom
119/2018	07/03/2018 09:33	CIDARQ/RC	CIDARQ	Sala 6 (Centro Administrativo) - onde está localizado o Acervo.	Serviços Gerais	Verificar conexão de internet (cabo/ponta), pois o mesmo cabo está sendo utilizado para telefone/internet e, ao tentar acessar a rede, este diagnóstico é apresentado:	Somente M.O.	Realizado	07/03/2018 17:00	Excelente
120/2018	07/03/2018 15:18	Química	UAE - Química	Sala 4 - Bloco K	Ar Condicionado	mau funcionamento do aparelho de ar-condicionado	Somente M.O.	Realizado	08/03/2018 17:00	Excelente
121/2018	07/03/2018 15:53	Engenharia de Minas	FENG	Laboratório de Planejamento - Sala 02	Ar Condicionado	O Ar condicionado está vazando água internamente, molhando o chão do laboratório e comprometendo os computadores, além do choque elétrico		Pendente		Confirmar
122/2018	07/03/2018 16:54	Letras	UAE - ELL	Lalefil sala 03 bloco E	Ar Condicionado	O ar condicionado da sala não está funcionando.		Realizado	08/03/2018 16:00	Excelente
123/2018	07/03/2018 17:33	Engenharia Civil	FENG	Laboratório de Materiais de Construção e Estruturas	Serviços Gerais	Retirar o entulho do Laboratório que fica aos fundo da Faculdade de Engenharia.		Realizado	16/03/2018 16:00	Excelente
124/2018	08/03/2018 09:06	Educação Física RC IBIOTEC	IBIOTEC	sala 11 blc D	Instalações Elétricas	VERIFICAÇÃO DE TOMADA	Somente M.O.	Realizado	12/03/2018 17:00	Excelente
125/2018	08/03/2018 09:56	Engenharia Civil	FENG	Laboratório de GEoprocessamento	Serviços Gerais	trocar os cabos entre o rack U2 e os pontos B13, B14, B23. Foi chamando o Cercomp para fazer a manutenção e detectou-se que o rack não está conectado, por isso não tem a rede funcionando.		Pendente		Confirmar
126/2018	09/03/2018 07:34	CCOM - Centro Administrativo	CCOM	CCOM - CENTRO ADMINISTRATIVO - SALA 101 2º PISO	Ar Condicionado	pingando. E com a mudança de layout das salas precisamos de 3 pontos para telefone na mesma sala. Grata	Somente M.O.	Realizado	12/03/2018 17:00	Excelente
127/2018	09/03/2018 09:16	DPAME	DPAME	DPAME (Almoxarifado)	Serralheria	Conserto de Cadeira Giratória		Suspenso	13/03/2018 17:00	Bom
128/2018	09/03/2018 10:34	Limpeza	Limpeza	Térreo do Bloco das Engenharias	Serralheria	Cortar uma prateleira de aço, para dividir em duas partes.		Pendente		
129/2018	09/03/2018 10:42	DPAME	DPAME	DPAME	Serviços Gerais	Instalação de ponto de rede no DPAME	Somente M.O.	Realizado	09/03/2018 17:00	Excelente
130/2018	09/03/2018 13:28	Divisão de Compras	Divisão de Compras	Divisão de Compras	Telefonia	Os ramais 5382 (esse não está funcionando) e 5370 não estão realizando ligações interurbanas. Favor verificar se estão habilitados para realizarem ligações para celular	Somente M.O.	Realizado	09/03/2018 17:00	Excelente
131/2018	09/03/2018 15:09	Coordenação de Extensão e Cultura	CEC	CEC - RC/UFG	Telefonia	Verificar pontos de rede		Suspenso	10/03/2018 17:00	Bom
132/2018	12/03/2018 15:03	CIDARQ/RC	CIDARQ	Sala 6 (Centro Administrativo).	Serralheria	1. Retirar duas grades de proteção instaladas nas janelas da sala 6 onde está o Acervo, para que sejam aplicadas películas "Insulfilm" na parte externa (previamente a empresa irá executar esse serviço amanhã).		Realizado	16/03/2018 16:00	Excelente
133/2018	13/03/2018 14:38	FENG	FENG	FENG - Sala dos Técnicos	Instalações Elétricas	Problema no interruptor	Somente M.O.	Realizado	14/03/2018 17:00	Excelente
134/2018	13/03/2018 14:44	Departamento Pessoal	CDIRH	Prédio Administrativo, sala 123.	Serviços Gerais	Reparo na maçaneta da porta da sala 119		Realizado	14/03/2018 17:00	Excelente
135/2018	15/03/2018 14:25	UAE de Gestão e Negócios	UAE - CGEN	Sala 209 Bloco M	Telefonia	O telefone não está funcionando	Somente M.O.	Realizado	16/03/2018 17:00	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
136/2018	15/03/2018 14:39	DPAME	DPAME	Manutenção	Serviços Gerais	Fazer dois cabos de rede de 4 metros cada um.		Suspenso	16/03/2018 17:00	Bom
137/2018	15/03/2018 15:36	COORDENACAO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO	CPPI	SALA DO COORDENADOR GERAL DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO - (SALA 108 - BLOCO L - CENTRO INTEGRADO DE PESQUISA)	Serviços Gerais	VERIFICAR E CONSERTAR GOTEIRAS E MOFO NO TETO.		Pendente		Confirmar
138/2018	15/03/2018 15:47	COORDENACAO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO	CPPI	SALA DO COORDENADOR GERAL DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO - (SALA 108 - BLOCO L - CENTRO INTEGRADO DE PESQUISA)	Telefonia	VERIFICAR, CONSERTAR O RAMAL 5357, POIS O MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO.	Somente M.O.	Realizado	16/03/2018 17:00	Excelente
139/2018	15/03/2018 16:02	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PROF. PAULO DE BASTOS PERILLO	Serviços Gerais	PORTA DE EMERGÊNCIA EXTERNA DO AUDITÓRIO		Realizado	05/04/2018 17:00	Excelente
140/2018	19/03/2018 10:58	Ibiotec	Ibiotec	Ceapsi	Serviços Gerais	Fixar estante na parede		Realizado	20/03/2018 17:00	Excelente
141/2018	19/03/2018 11:01	Ibiotec	Ibiotec	ceapsi	Pintura	Pintar parede do corredor e porta		Realizado	26/04/2018 17:00	Excelente
142/2018	19/03/2018 13:53	Administração	UAE - CGEN	SALA 209 - BLOCO M	Ar Condicionado	AR CONDICIONADO PAROU DE FUNCIONAR E COMEÇOU A PISCAR UMA LUZ VERMELHA	Somente M.O.	Realizado	19/03/2018 17:00	Excelente
143/2018	20/03/2018 08:09	UAE Educação	UAE - Educação	Bloco I, sala 1-a	Telefonia	Ponto de rede pt-11b sem Internet desde 19/03/2018	Somente M.O.	Realizado	20/03/2018 17:00	Excelente
144/2018	21/03/2018 08:30	Centro de Línguas	UAE - ELL	Centro de Línguas	Instalações Elétricas	Trocar tomada		Suspenso	25/03/2018 17:00	Bom
145/2018	21/03/2018 09:35	Centro de Línguas	UAE - ELL	Bloco E sala 5	Instalações Elétricas	Trocar tomada		Suspenso	25/03/2018 17:00	Bom
146/2018	21/03/2018 10:59	Ibiotec- Área de Ciências Biológicas	IBIOTEC	Sala 209 Bloco N	Serviços Gerais	No Laboratório temos varias prateleiras desinstaladas, preciso que verifiquem as condições das mesmas e se elas podem ser aproveitadas e instaladas dentro desse espaço, sendo que já temos os locais e funções.		Suspenso	21/03/2018 10:59	Bom
147/2018	21/03/2018 11:09	Coordenação de Extensão e Cultura	CEC	Estacionamento da RC/UFG	Instalações Elétricas	Ligaçāo de energia no estacionamento em frente ao Restaurante Universitário da RC/UFG para atividades da Calourada Cultural 2018.	Somente M.O.	Realizado	21/03/2018 17:00	Excelente
148/2018	21/03/2018 14:20	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca	Instalações Elétricas	Trocar lâmpadas queimadas na biblioteca.	10 lampadas fluorescentes 32W/01 reator 1x32W	Realizado	04/04/2018 17:00	Excelente
149/2018	22/03/2018 07:37	Engenharia Civil	FENG	laboratório de mecânica computacional da Eng. Civil - FENG	Instalações Elétricas	Uma tomada do laboratório está com problema. Veja relato de um usuário do laboratório: "Após ligar o estabilizador na referida tomada, escutou um barulho de estouro e o estabilizador não funcionava. Até		Realizado	22/03/2018 17:00	Excelente
150/2018	22/03/2018 07:56	Biblioteca	Biblioteca	Laboratório de Informática (CIAD) da Biblioteca	Instalações Elétricas	3 tomadas do Laboratório de Informática, localizadas próximo a mesa da estagiária, pararam de funcionar.	03 tomadas 2P + T padrão antigo	Realizado	22/03/2018 17:00	Excelente
151/2018	22/03/2018 08:09	DPAME	DPAME	Didático II sala 106	Serviços Gerais	Fazer a troca dos cabos VGA e HDMI que não estavam funcionando.	Somente M.O.	Realizado	02/04/2018 17:00	Excelente
152/2018	22/03/2018 13:08	CCOM	CCOM	CCOM	Ar Condicionado	Ar Condicionado está pingando água	Somente M.O.	Realizado	27/03/2018 17:00	Excelente
153/2018	23/03/2018 09:52	Ciências Biológicas	IBIOTEC	Campus II da anatomia	Ar Condicionado	verificar drenagem da água do ar condicionado na sala 9. Verificar funcionamento do ar condicionado na sala 10. Remover ar condicionado da sala 1/A do bloco II/Campus II/antiga sala da anatomia.		Realizado	05/04/2018 17:00	Excelente
154/2018	23/03/2018 09:55	Ciências Biológicas	IBIOTEC	Campus II da anatomia	Instalações Elétricas	Instalar 5 pontos de tomadas elétricas na sala 24 do Campus II da anatomia.		Suspenso	23/03/2018 09:55	Bom
155/2018	23/03/2018 09:57	Ciências Biológicas	IBIOTEC	Campus II da anatomia	Serviços Gerais	Instalação de 4 pontos de cabos de internet na sala 24 do Campus II da anatomia.		Suspenso	23/03/2018 09:57	Bom
156/2018	23/03/2018 09:58	Ciências Biológicas	IBIOTEC	Campus II da anatomia	Serviços Gerais	Instalar bebedouro		Suspenso	23/03/2018 09:58	Bom
157/2018	23/03/2018 09:59	Ciências Biológicas	IBIOTEC	Campus II da anatomia	Instalações Hidrossanitárias	Instalar máquina de lavar		Suspenso	23/03/2018 09:59	Bom
158/2018	23/03/2018 10:46	UAE ENGENHARIA CURSO DE ENG. CIVIL	FENG	SALA DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL (BLOCO O)	Ar Condicionado	MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO. O MESMO ESTÁ JORRANDO ÁGUA QUANDO LIGADO.	Somente M.O.	Realizado	03/04/2018 17:00	Excelente
159/2018	26/03/2018 09:47	CERCOMP	CERCOMP	Sala de Redes	Serviços Gerais	Instalação de suporte de TV em parede		Realizado	20/04/2018 17:00	Excelente
160/2018	26/03/2018 11:25	Letras	UAE - ELL	sala 01 bloco E	Serviços Gerais	A PORTA ESTÁ TRAVANDO, NÃO PERMITINDO A ABERTURA ESTÁ TRAVANDO., MESMO QUE ESTEJA DESTRANÇADA	Somente M.O.	Realizado	28/03/2018 17:00	Excelente
161/2018	27/03/2018 08:51	Computação	Ibiotec	Sala 312 bloco M	Serviços Gerais	Furar parede para colocar parafusos para 6 quadros	07 Buchas S-8 com parafusos	Realizado	04/04/2018 17:00	Excelente
162/2018	27/03/2018 10:04	Biblioteca	Biblioteca	Laboratório de informática da Biblioteca	Instalações Elétricas	Instalar rede elétrica nas bancadas dos computadores		Pendente		

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
163/2018	27/03/2018 10:11	DPAME	DPAME	Didático II sala 103	Serviços Gerais	Testar os cabos HDMI e VGA ver se estar funcionando se não estiver fazer a troca deles.	Somente M.O.	Realizado	02/04/2018 17:00	Excelente
164/2018	28/03/2018 08:53	Recepção da Direção	Direção	Recepção da Direção - Centro Administrativo - 2ºpiso	Ar Condicionado	O aparelho de ar condicionado está pingando bastante.	50gr gás R22	Realizado	02/04/2018 17:00	Excelente
165/2018	28/03/2018 09:51	Guardiã	Guardiã	Bloco "F".	Serviços Gerais	Troca de Fechadura da porta da sala 04 Bloco "F". E instalação de tomada para bebedouro no corredor do mesmo bloco.	01 fechadura tubular preta para porta divisória/ 01 caixinha condutele/ 01 tomada 2p+T padrão antigo	Realizado	28/03/2018 17:00	Excelente
166/2018	28/03/2018 10:45	CEC/RC	CEC	CEC	Telefonia	VERIFICAR LINHA DE TELEFONE		Realizado	28/03/2018 15:45	Excelente
167/2018	28/03/2018 11:13	UAE Educação	UAE - Educação	Bloco I, sala 2-d, gabinete de professor	Telefonia	Reparo nos pontos de rede 38 e 48 que não estão funcionando.		Suspenso	29/03/2018 17:00	Bom
168/2018	29/03/2018 07:51	DPAME	DPAME	Didático II sala 302	Serviços Gerais	Manutenção na tomada que liga o projetor.	Somente M.O.	Realizado	02/04/2018 17:00	Excelente
169/2018	29/03/2018 08:05	CIDARQ/RC	CIDARQ	Salas 6 e 7 (Centro Administrativo).	Jardinagem	Cortar gramas embaixo das janelas das salas acima mencionadas (sala b - ao lado da rampa que dá acesso ao Centro Administrativo e em frente à Biblioteca- sala 7 - também em frente à Biblioteca)		Realizado	04/04/2018 17:00	Muito Bom
170/2018	29/03/2018 08:08	CIDARQ/RC	CIDARQ	Salas 6 e 7, além de espaços situados nas imediações (Centro Administrativo).	Serviços Gerais	Controle de pragas (deditetização), pois ontem (28.3.2018), dentro da sala onde está localizado o Acervo, foi localizada uma barata.		Suspenso	03/04/2018 17:00	Bom
171/2018	29/03/2018 08:10	CIDARQ/RC	CIDARQ	Salas 6, 7 e 23 (Centro Administrativo).	Serralheria	Solicitação de cotação de materiais necessários para fabricar: 11 bancadas		Aguardando Mat./Equipam.		
172/2018	29/03/2018 08:12	CIDARQ/RC	CIDARQ	Salas 6 e 7 (Centro Administrativo).	Serviços Gerais	Lubrificar dobradiças de três portas.		Realizado	03/04/2018 17:00	Excelente
173/2018	29/03/2018 09:44	Engenharia de Minas	FENG	Bloco Didático 2 - Salas 301 e 303	Instalações Elétricas	Manutenção nos projetores (datashows) das salas 301 e 303.		Suspenso	03/04/2018 17:00	Bom
174/2018	29/03/2018 15:48	PPGEDUC - RC- UFG	PPGEDUC	Sala 203, Bloco L, 2º Piso - LABORATÓRIO DE MULTIMEIOS	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Solicito que sejam quebradas as paredes em L da mini sala que fica no interior da sala 203 e que a respectiva sala seja transformada em uma única sala. Verificar o telhado da respectiva sala		Realizado	16/04/2018 16:00	Excelente
175/2018	29/03/2018 16:49	Recepção da Direção	Direção	Copa do 2º piso do Centro Administrativo	Instalações Hidrossanitárias	A pia da copa começou a vazar toda que vez que é aberta deixando toda a pia encharcada	Somente M.O.	Realizado	03/04/2018 17:00	Excelente
176/2018	02/04/2018 08:50	Engenharia de Produção	FENG	Piso 3 - Bloco O- Secretaria Administrativa	Serviços Gerais	Solicitamos manutenção para o bebedouro,pois o mesmo encontra-se com um vazamento.		Realizado	02/04/2018 17:00	Excelente
177/2018	02/04/2018 12:41	DPAME	DPAME	Almoxarifado II próximo ao Setor de Manutenção CEGEF	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	O teto está com várias goteiras por toda sua extensão necessitando de reparos urgentes, considerando que está molhando os materiais estocados dentro do Almoxarifado		Realizado	03/04/2018 17:00	Excelente
178/2018	02/04/2018 16:16	Administração	UAE - CGEN	Sala 211 - bloco M	Serviços Gerais	Instalação de quadro de avisos na parede.	04 buchas S-8 com parafusos	Realizado	10/04/2018 17:00	Excelente
179/2018	03/04/2018 11:06	Ibiotec- Ciências Biológicas	Ibiotec	Sala 201- Bloco N	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Troca da fechadura da porta/divisória.	01 fechadura de porta divisória	Realizado	03/04/2018 17:00	Excelente
180/2018	03/04/2018 14:18	GESTÃO DE PESSOAS	CDIRH	EDIFÍCIO PESQUISA - BLOCO L	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	REPAROS PROVISÓRIOS NA TRANCADA PORTA DA SALA AO LADO DO ELEVADOR, NO PRIMEIRO PISO, ONDE SÃO GUARDADOS OBJETOS DE VALOR	01 fechadura	Realizado	03/04/2018 17:00	Excelente
181/2018	03/04/2018 14:44	Comitê de Ética	Comitê de Ética	Sala do Comitê de Ética - bloco didático I (antiga sala Teste Psicológico) piso 2.	Serviços Gerais	Verificar estabilizador 343618	Somente M.O.	Realizado	12/04/2018 17:00	Excelente
182/2018	03/04/2018 14:53	Comitê de Ética	Comitê de Ética	Sala do Comitê de Ética - bloco didático I - Piso 2 (antiga sala Teste Psicológico)	Serviços Gerais	Colocação de dois pontos de internet.	03 RJ 45 femea	Realizado	04/04/2018 17:00	Excelente
183/2018	05/04/2018 08:44	Comitê de Ética	Comitê de Ética	Sala do Comitê de Ética - bloco didático I	Ar Condicionado	Aparelho que fica dentro da sala pingando água	Somente M.O.	Realizado	06/04/2018 17:00	Excelente
184/2018	05/04/2018 09:47	FENG	FENG	Laboratório de Geotecnia	Instalações Hidrossanitárias	A pia está entupida.		Realizado	05/04/2018 17:00	Excelente
185/2018	05/04/2018 09:50	FENG	FENG	Copa da Engenharia Civil	Instalações Hidrossanitárias	Vazamento na base da torneira da copa. Não sei se precisa trocar a torneira ou só a borachinha que tem nela, a "bucha". É necessário fazer um diagnóstico correto	1 torneira	Realizado	10/04/2018 17:00	Excelente
186/2018	05/04/2018 10:40	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PROF. PAULO DE BASTOS PERILLO	Instalações Elétricas	TROCA DE LÂMPADAS QUEIMADAS		Realizado	09/04/2018 16:00	Excelente
187/2018	05/04/2018 10:41	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PROF. PAULO DE BASTOS PERILLO	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	VERIFICAR TELHADO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DAS GOTEIRAS		Aguardando Mat./Equipam.		
188/2018	05/04/2018 14:21	Ibiotec	Ibiotec	Sala 312 Bloco M	Serralheria	Desmontar e arrumar gaveteiro da minha mesa pois ela não abre as gavetas.	07 buchas S8 com parafusos	Realizado	05/04/2018 17:00	Excelente
189/2018	06/04/2018 11:04	DPAME - Almoxarifado	DPAME	SERRALHERIA CEGEF	Serralheria	CONSENTO DE CARTEIRA ESCOLAR MARCA DESK NA COR AZUL, COM O PATRIMÔNIO NÚMERO (361391)		Realizado	06/04/2018 17:00	Excelente



RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Nº. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
190/2018	06/04/2018 13:57	Divisão de Compras	Divisão de Compras	Bloco Administrativo Sala 06	Serviços Gerais	Confecção de cabo de rede para instalação de impressora	06 m cabo UTP CAT 5e / 02 RJ 45 macho	Realizado	11/04/2018 17:00	Excelente
191/2018	09/04/2018 10:55	Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - CPPGI	CPPI	Sala 107 - Bloco L - Centro Integrado de Pesquisa	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Verificar/consertar o telhado, forro da Sala 107.		Suspenso	09/04/2018 10:55	Bom
192/2018	09/04/2018 13:32	CIDARQ/RC	CIDARQ	Salas 6 e 7 (Centro Administrativo).	Ar Condicionado	Solicita manutenção de aparelhos de ares-condicionados: 11 sala 6- o equipamento foi instalado em fevereiro/2018 e hoje	Somente M.O.	Realizado	11/04/2018 17:00	Excelente
193/2018	10/04/2018 08:52	Comitê de Ética	Comitê de Ética	Sala do Comitê de Ética (sem número) - bloco didático I	Telefonia	Telefone mudo.	Somente M.O.	Realizado	12/04/2018 17:00	Excelente
194/2018	10/04/2018 09:03	Secretaria Administrativa do IBiotec	IBiotec	Secretaria Administrativa do IBiotec - Bloco M (2ºpiso) sala 320	Serviços Gerais	Fixação de 02 telas na parede (medidas: 1,10 x 0,80)	04 buchas S-10 para tijolão com parafusos/ 02 buchas S8 com parafusos	Realizado	12/04/2018 17:00	Excelente
195/2018	10/04/2018 14:51	Núcleo de Acessibilidade	Nucl. de Acessibilidade	Sala Do Núcleo de Acessibilidade situado no prédio da biblioteca primeiro piso	Serviços Gerais	Troca de lampadas queimadas, 14 lampadas no total.	16 lampadas fluorescentes 32W/01 reator 1x32W	Realizado	12/04/2018 17:00	Excelente
196/2018	10/04/2018 15:12	Núcleo de Acessibilidade	Nucl. de Acessibilidade	Sala do Núcleo de acessibilidade situado no prédio da biblioteca primeiro piso	Serviços Gerais	precisamos de 10 cabos de internet ou rede já com os adaptadores nas duas pontas.		Suspenso	11/04/2018 17:00	Bom
197/2018	10/04/2018 16:17	Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação	CPPI	Sala 108 do Bloco L - Centro Integrado de Pesquisa	Telefonia	Instalar ponto de telefone/ramal.	Somente M.O.	Realizado	11/04/2018 17:00	Excelente
198/2018	11/04/2018 07:39	Limpeza	Limpeza	Auditório Paulo Bastos e CERCOMP	Serviços Gerais	No Auditório, arrumar a porta da sala de inversores para evitar a entrada de gatos. No CERCOMP, arrumar a fechadura do DML.		Realizado	26/04/2018 17:00	Excelente
199/2018	11/04/2018 10:36	Secretaria Administrativa	FENG	Banheiro	Instalações Elétricas	A lampada do banheiro feminino do 3º piso encontra-se ligada constantemente ela não apaga.	01 interruptor e 02 seções	Realizado	13/04/2018 17:00	Excelente
200/2018	11/04/2018 15:30	UNIDADE ACADÉMICA ESPECIAL EDUCAÇÃO	UAE - Educação	BLOCO L sala 203 LAMOUR	Serviços Gerais	FIXAR QUADRO NA PAREDE	04 buchas S8 com parafusos	Realizado	13/04/2018 17:00	Excelente
201/2018	12/04/2018 10:11	Ciências Biológicas	IBiotec	Labiomol- Sala 209 Bloco N	Instalações Elétricas	Solicito instalação de 07 tomadas na sala 209, Bloco N. Sendo que quatro são em uma parede e três em outra, destas três, uma seria para geladeira, freezer e outra para ultrafreezer (1500 W de Potência). AS LAMPADAS DA SECRETARIA COZINHA E BANHEIROS NÃO ACENDEM SUSPEITAMOS QUE ESTEJA QUEIMADAS, SOLICITAMOS URGENTEMENTE O REPARO		Realizado	23/05/2018 17:00	Excelente
202/2018	13/04/2018 08:14	SECRETARIA ADMINISTRATIVA - FENG	FENG	3º PISO	Serviços Gerais			Realizado	13/04/2018 17:00	Excelente
203/2018	13/04/2018 08:32	CPPGI	CPPI	Bloco L	Serviços Gerais	Não há água no prédio desde quarta-feira 11/04/2018 até hoje 13/04/2018 (sexta-feira).	01 Bóia de Nível automática 01 rele de Sobrecarga	Realizado	13/04/2018 17:00	Excelente
204/2018	13/04/2018 10:49	CCOM	CCOM	CCOM	Serviços Gerais	Desmontar uma caixa de rolima onde seu estoramento está com defeito, já recebemos essa autorização para conserto por conta própria.		Pendente		
205/2018	16/04/2018 15:49	Unidade Acadêmica Especial de Educação	UAE - Educação	Sala 04 Bloco H - UAE	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Durante as chuvas notam-se diversas goterias que estão comprometendo o uso da sala e a conservação do prédio. Solicita-se visão quanto a existência de goterias e manutenção no telhado		Suspenso		
206/2018	16/04/2018 15:51	Unidade Acadêmica Especial de Educação	UAE - Educação	Bloco H - Coordenação da UAE	Telefonia	Alguns telefones da coordenação não funcionam há alguns meses. Solicita-se manutenção para o pleno uso dos equipamentos.		Realizado	17/04/2018 10:51	Excelente
207/2018	16/04/2018 16:05	IMTec/RC	IMTec	Secretaria e sala da Chefia da IMTec (salas 18 e 19, no 3º piso do Bloco M)	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	reparos urgentes em goterias e rachaduras no forro das salas (com as goterias existem riscos de danos em móveis e equipamentos eletrônicos)		Suspenso		
208/2018	17/04/2018 10:43	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PROF. PAULO DE BASTOS PERILLO	Serralheria	REPARAR LONGARINAS QUEBRADAS	1m metalon 20x30 e eletroaldo	Realizado	19/04/2018 17:00	Excelente
209/2018	17/04/2018 12:02	CERCOMP	CERCOMP	CERCOMP - SALA DE REDES	Instalações Elétricas	Trocar 2(duas) lampadas da sala de redes e retirar o reator para por lampadas de LED	2 lampadas fluorescentes 20W	Realizado	18/04/2018 17:00	Excelente
210/2018	17/04/2018 12:07	IBiotec - Curso de Enfermagem	IBiotec	Bloco K - Sala 1D	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	A sala tem grandes infiltrções, mofo, baratas.		Aguardando Mat./Equipam.		
211/2018	17/04/2018 13:13	CCOM	CCOM	Sala 103	Serralheria	Porta da sala 103 não para aberta	01 Travapra Porta 03 Parafusos Rosca Soberba 35mm 03 Burcha S8 c/ Parafusos	Realizado	18/04/2018 17:00	Excelente
212/2018	17/04/2018 14:43	FENG - Eng Civil	FENG	Laboratório de Estruturas e Materiais	Instalações Elétricas	Curto em uma extensão e precisa ligar o disjuntor denovo. Não estou encontrando.		Realizado	17/04/2018 17:00	Excelente
213/2018	18/04/2018 09:23	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PROF. PAULO DE BASTOS	Instalações Hidrossanitárias	VERIFICAR DESCARGAS - BANHEIRO FEMININO		Realizado	18/04/2018 17:00	Excelente
214/2018	18/04/2018 10:59	CCOM	CCOM	Sala 102 (Serviço Social)	Serviços Gerais	Colocar um fixador de porta de pressão para piso na sala do Serviço Social/CCOM	1 travapra porta/ 3 parafusos soberba 35mm/ 3 buchas S8 com parafuso	Realizado	19/04/2018 17:00	Excelente
215/2018	18/04/2018 13:37	CPPGI-Bloco L	CPPI	Bloco L - CPPGI	Serviços Gerais	O Bloco L está sem água e os banheiros trancados com atividades sendo realizadas no Bloco L.		Realizado	18/04/2018 17:00	Excelente
216/2018	18/04/2018 14:34	Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia	IMTec	BL. 2, sala 310	Instalações Elétricas	Troca de lampadas queimadas.	02 lampadas fluorescentes 32W/ 01 reator 2x32W	Realizado	23/04/2018 17:00	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
217/2018	19/04/2018 09:07	Educação Física - LABPEIC	IBIOTEC	Vestiários da Piscina	Instalações Elétricas	Falta de água e energia nos chuveiros		Realizado	19/04/2018 17:00	Excelente
218/2018	19/04/2018 11:55	EDUCAÇÃO FÍSICA - BLOCO D	IBIOTEC	sala 15	Instalações Elétricas	lâmpadas fluorescentes com mau contato, provocando iluminação precária.	02 lampadas fluorescentes 32W/ 01 reator 2x32W	Realizado	23/04/2018 17:00	Excelente
219/2018	19/04/2018 13:39	Ciências Biológicas	IBIOTEC	Campus II da Anatomia	Instalações Hidrossanitárias	Instalar 3 torneiras com rosca para mangueira	03 tornieras para jardim/ veda rosca	Realizado	24/04/2018 17:00	Excelente
220/2018	19/04/2018 13:42	Ciências Biológicas	IBIOTEC	Campus II da anatomia	Serviços Gerais	Instalar cabo de rede da impressora na sala dos professores	Somente M.O.	Realizado	26/04/2018 17:00	Excelente
221/2018	19/04/2018 13:44	Ciências Biológicas	IBIOTEC	Campus II da anatomia	Instalações Elétricas	Instalação de 4 pontos de tomadas elétricas na sala dos técnicos		Aguardando Mat./Equipam.		
222/2018	19/04/2018 13:46	Ciências Biológicas	IBIOTEC	Campus II da Anatomia	Serviços Gerais	Instalar 3 pontos de internet na sala dos técnicos		Aguardando Mat./Equipam.		
223/2018	19/04/2018 13:48	Ciências Biológicas	IBIOTEC	Campus II da Anatomia	Instalações Hidrossanitárias	Reparo na instalação de água da máquina de lavar roupas, a instalação feita anteriormente estourou.	Somente M.O.	Realizado	24/04/2018 17:00	Excelente
224/2018	19/04/2018 15:10	DPAME	DPAME	Didático II	Serviços Gerais	Didático I sala 302 Trocar o cabo HDMI que está danificado, e consertar a tomada localizada na parede da lousa está com mau contato elétrico		Realizado	20/04/2018 10:10	Excelente
225/2018	19/04/2018 15:12	DPAME	DPAME	Didático II	Serviços Gerais	Trocar cabos HDMI sala 203 e 205	Cabos fornecidos pelo DPAME	Realizado	26/04/2018 17:00	Excelente
226/2018	20/04/2018 08:58	Secretaria Acadêmica - sala 151 - bloco M	IBIOTEC	Sala 151 - bloco M	Ar Condicionado	Ar condicionado não liga	Somente M.O.	Realizado	20/04/2018 17:00	Excelente
227/2018	20/04/2018 13:23	IMTec/RC	IMTec	Sala de infraestrutura e sala da secretaria da IMTec, no 3º piso do Bloco M	Telefonia	Verificar a central e a linha telefônica, que não está completando as ligações.		Realizado	23/04/2018 17:00	Excelente
228/2018	23/04/2018 08:44	engenharia civil	FENG	Bloco O Engenharia Civil Sala 01	Instalações Elétricas		04 lampadas fluorescentes 32W/ 01 reator 2x32W	Realizado	24/04/2018 17:00	Excelente
229/2018	23/04/2018 09:42	Letras	UAE - ELL	sala02 (02 A) Bloco E	Serviços Gerais	FECHADURA QUEBRADA E NÃO POSSUI CHAVE. SENDO QUE AO LIMPAR A SALA A PORTA FOI TRANCADA.		Realizado	23/04/2018 17:00	Excelente
230/2018	23/04/2018 14:36	Limpeza	Limpeza	Cozinha do bloco C	Serviços Gerais	Colocar varal para secar toalhas de rosto, panos de chão, etc. E fixar tampa de ralinho.		Realizado	26/04/2018 17:00	Excelente
231/2018	23/04/2018 15:25	Faculdade de Engenharia - FENG	FENG	Sala dos Técnicos de Laboratório	Telefonia	Liberação de tronco telefônico para chamadas interurbanas, celular e internacional no PABX da FENG.		Realizado	24/04/2018 17:00	Excelente
232/2018	24/04/2018 15:12	Faculdade de Engenharia - FENG	FENG	Laboratório de Geoprocessamento	Serviços Gerais	Verificar o porque do não funcionamento dos pontos de rede R2-B23 e R2-B14		Realizado	07/05/2018 17:00	Excelente
233/2018	24/04/2018 16:17	Educação Física - Ibiotec	IBIOTEC	Labpel - sala 2 Bloco D	Telefonia	O telefone não recebe ligação	Somente M.O.	Realizado	25/04/2018 17:00	Excelente
234/2018	25/04/2018 08:51	Química	UAE - Química	Laboratório 115, Bloco N	Instalações Hidrossanitárias	Trocar sifões de algumas pias.		Realizado	25/04/2018 14:55	Excelente
235/2018	25/04/2018 09:11	Engenharia de Produção	FENG	Engenharia de Produção	Serviços Gerais	Retirada de pombas na frente e no fundo do prédio das Engenharias		Suspenso	25/04/2018 17:00	Bom
236/2018	25/04/2018 09:36	Letras	UAE - ELL	Salas 104 e 109 do bloco didático I.	Serviços Gerais	A PEDIDO DOS DOCENTES DA UNIDADE SOLICITAM O CONSENTO DOS APARELHOS DE DATAS-SHOW QUE NÃO FUNCIONAM.		Realizado	26/04/2018 17:00	Excelente
237/2018	25/04/2018 10:47	IMTec/RC	IMTec	Sala 15 do Bloco J - Laboratório MATEMATECA	Serviços Gerais	Furar e fixar nas paredes, 04 ganchos para instalação de um varal, para exposição de trabalhos		Realizado	04/05/2018 17:00	Excelente
238/2018	25/04/2018 10:58	FENG	FENG	Engenharia de Minas	Ar Condicionado	Acompanhamento de instalação de ar condicionado	Somente M.O.	Realizado	16/05/2018 17:00	Excelente
239/2018	25/04/2018 13:15	Engenharia Civil	FENG	Laboratório de Modelagem	Ar Condicionado	Acompanhar a instalação de um ar condicionado.		Realizado	08/05/2018 17:00	Excelente
240/2018	25/04/2018 14:28	CEGEN - Administração	UAE - CGEN	Corredor	Instalações Elétricas	Troca de Lâmpadas queimadas		Realizado	26/04/2018 08:28	Excelente
241/2018	25/04/2018 14:30	CEGEN - Administração	UAE - CGEN	Sala de reuniões - 215	Serralheria	Confecção de suporte para instalação de tela de projeção e data show no teto		Pendente		
242/2018	25/04/2018 17:36	Instituto de Química	UAE - Química	laboratório de pesquisa (Estudos Ambientais), Prédio L	Serviços Gerais	problema de falta de água de uma das torneiras do laboratório		Realizado	26/04/2018 17:00	Excelente
243/2018	26/04/2018 09:45	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca - CIAD e Setor de Periódicos	Instalações Elétricas	Fazer instalação elétrica nos locais citados.		Suspenso	21/06/2018 17:00	Bom

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO	
244/2018	26/04/2018 10:52	Geografia	UAE - IGEO	Bloco A - corredor	Instalações Elétricas	Consertar interruptor do corredor do bloco A, fica na parede do mestrado.	01 interruptor 02 seções tree way	Realizado	26/04/2018 17:00	Excelente	
245/2018	27/04/2018 08:00	DIVISÃO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA	DTL	PREDIO ADMINISTRATIVO, TÉRREO, SALA 06	Telefonia	INSTALAÇÃO DO RAMAL 5369, NA REFERIDA SALA	Somente M.O.	Realizado	02/05/2018 17:00	Excelente	
246/2018	27/04/2018 16:17	Serviço de Nutrição	Serviço de Nutrição	Restaurante universitário	Serviços Gerais	Porta de entrada -maçaneta quebrada e adaptação das instalações a acessibilidade e outra catraca.		Suspenso	02/05/2018 17:00	Bom	
247/2018	27/04/2018 16:18	Serviço de Nutrição	Serviço de Nutrição	Restaurante universitário	Instalações Elétricas	Reparo nas instalações elétricas das pistas de distribuição		Suspenso	09/05/2018 17:00	Bom	
248/2018	27/04/2018 16:20	Serviço de Nutrição	Serviço de Nutrição	Restaurante universitário	Pintura	Pintura da sala Nutrição		Pendente			
249/2018	30/04/2018 09:34	Educação Física	IBIOTEC	Vestírio feminino da piscina	Serviços Gerais	Reparação hidráulica do vestírio feminino da piscina.		Realizado	03/05/2018 17:00	Excelente	
250/2018	30/04/2018 16:19	Manutenção	DINFRA	Sala 109 Bloco Didático I	Instalações Elétricas	Troca de lâmpadas	10 lampadas fluorescentes 32W/ 01 reator 2x32W	Realizado	30/04/2018 17:00	Excelente	
251/2018	02/05/2018 10:43	UAE-ELL - Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem	UAE - ELL	sala 02 - BL E (sub sala da coordenação do PPGEI - sala 02 - A)	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Substituir maçaneta da porta de acesso.		Realizado	20/06/2018 17:00	Excelente	
252/2018	02/05/2018 14:01	Direção	Direção	Quadro de energia 2º piso do Centro Administrativo	Instalações Elétricas	A chave de energia do bebedor fica caindo todo dia e não gela a água.		Realizado	02/05/2018 17:00	Excelente	
253/2018	02/05/2018 15:07	Unidade Acadêmica Especial de Gestão e Negócios	UAE - CGEN	Sala 209 do Bloco Multifuncional	Serviços Gerais	Verificar e consertar o data-show da sala 309 do Bloco Didático I.		Suspenso	02/05/2018 15:07	Bom	
254/2018	03/05/2018 08:44	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca - Hall de entrada	Instalações Elétricas	Retirar Televisor da parede para colocar no balcão de atendimento.	Somente M.O.	Realizado	07/05/2018 17:00	Excelente	
255/2018	03/05/2018 09:46	Educação Física	IBIOTEC	Vestírio feminino e masculino da piscina	Serviços Gerais	Reparação hidráulica nos vestiários da piscina.		Realizado	03/05/2018 17:00	Excelente	
256/2018	03/05/2018 14:00	CIDARQ/RC	CIDARQ	Salas 6 e 7 (Centro Administrativo).	Serralheria	Colocar "travas de segurança" em duas estantes de aço com pintura epóxi (uma localizada na sala 6 e outra na sala 7).		Pendente			
257/2018	04/05/2018 13:54	FENG - Eng. Minas - Galpão	FENG	Galpão - Tratamento de Minérios (Eng. Minas) - Setor Aeroporto	Serviços Gerais	Retirada de entulho no Galpão		Somente M.O.	Realizado	23/08/2018 17:00	Excelente
258/2018	04/05/2018 14:23	ENGENHARIA CIVIL	FENG	LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO	Instalações Hidrossanitárias	A PIA ESTÁ COM O REJUNTE FISSURADO E PRECISA COLOCAR OUTRO NO GRANITO. E A PIA TAMBÉM ESTÁ VAZENDO POR DE BAIXO DA BANCADA. NÃO SEI SE É O ESCOTO OU A DE ÁGUA MESMO			Realizado	07/05/2018 17:00	Excelente
259/2018	07/05/2018 10:41	DPAME	DPAME	Didático II	Serviços Gerais	Fazer a troca dos cabos HDMI que estão estragados das salas 107, 209, 303 e 308.	Cabos fornecidos pelo DPAME	Realizado	07/05/2018 17:00	Excelente	
260/2018	08/05/2018 08:44	IMTec/RC	IMTec	Sala de infraestrutura e secretaria da IMTEC, no 3º piso do bloco M	Telefonia	Linha de telefone com defeito, as vezes atende e fica mudo			Realizado	14/05/2018 17:00	Excelente
261/2018	08/05/2018 11:24	Divisão de Compras	Divisão de Compras	Coordenação de Administração e Finanças	Serviços Gerais	Alterar placas de identificação das salas.			Realizado	08/05/2018 17:00	Excelente
262/2018	09/05/2018 09:25	Biblioteca	Biblioteca	Banheiros	Serviços Gerais	Colocar porta papel higiênico nos banheiros.			Aguardando Mat./Equipam.		
263/2018	09/05/2018 10:29	ENGENHARIA CIVIL	FENG	LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO! - FENG - ENGENHARIA CIVIL	Instalações Hidrossanitárias	REJUNTE DA PIA E VAZAMENTO NO SÍFÃO OU NA INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	rejunte	Realizado	09/05/2018 17:00		
264/2018	09/05/2018 13:23	Núcleo de Acessibilidade	Nucl. de Acessibilidade	Prédio da Biblioteca primeiro piso, sala do Núcleo de Acessibilidade.	Serviços Gerais	Retirada de entulho deixado após obra feita em banheiro próximo.			Realizado	11/05/2018 16:00	Excelente
265/2018	09/05/2018 13:26	Ibiotec- Área Ciências Biológicas	IBIOTEC	Sala 209 Bloco N	Serviços Gerais	Solicito o conserto de duas banquetas da sala 209, Bloco N, as mesmas soltaram o tampo, sendo que o patrimônio das mesmas são: 341643 e 341650			Realizado	22/05/2018 17:00	Excelente
266/2018	09/05/2018 14:30	Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação	CPPI	Sala de reuniões - N°104 - Bloco L - Centro Integrado de Pesquisa	Serviços Gerais	Instalar suporte/braço de projetor no teto.			Pendente		
267/2018	09/05/2018 14:48	Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação	CPPI	Sala de reuniões N°104 e Mini auditório Congadas - Bloco L - Centro Integrado de Pesquisa	Serviços Gerais	Verificar quantos metros de canaleta é necessário para a instalação dos projetores, a fim de proteger a fiação, organizar e evitar acidentes. (Posteriormente instalar as canaletas)			Aguardando Mat./Equipam.		
268/2018	10/05/2018 08:21	Coordenação de Extensão e Cultura	CEC	Coordenação de Extensão e Cultura - Bloco Administrativo	Ar Condicionado	Ar condicionado com defeito. Aparecem as letras "EC" no visor do aparelho.			Realizado	14/05/2018 17:00	Excelente
269/2018	10/05/2018 08:23	CIDARQ/RC	CIDARQ	Parte externa das salas 6 e 7 (Centro Administrativo).	Jardinagem	Cortar gramas localizadas ao redor do Centro Administrativo (na frente da fachada de identificação deste Centro, ao lado da rampa de acesso an 1º nível e em frente à Biblioteca - embainha das janelas da sala 6).			Realizado	23/05/2018 17:00	Excelente
270/2018	10/05/2018 09:57	IMTec	IMTec	Sala 04 , no 3º piso do Bloco M	Serviços Gerais	Reparo no encaixe da fechadura em uma porta, que não está travando com o trinco			Realizado	11/05/2018 17:00	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
271/2018	10/05/2018 14:00	IBIOTEC - Educação Física	IBIOTEC	Sala de Lutas - sala 06	Serviços Gerais	A porta da sala de lutas (sala 06) esta com defeito na fechadura, os alunos utilizaram e não conseguiram trancar a sala.		Realizado	11/05/2018 17:00	Excelente
272/2018	14/05/2018 10:57	Divisão de Compras	Divisão de Compras	Divisão de Compras	Serviços Gerais	Afixar papeis para cobertura na janela e ajustar a borra de vedação da mesma		Realizado	17/05/2018 17:00	Excelente
273/2018	14/05/2018 11:08	IBIOTEC - Educação Física	IBIOTEC	Sala 14 - LABFIC	Serviços Gerais	Tem uma ratazana e um formigueiro dentro do bebedouro de água.		Realizado	14/05/2018 17:00	Excelente
274/2018	14/05/2018 11:19	IBIOTEC	IBIOTEC	ceapsi	Instalações Elétricas	fazer uma nova tomada em outro lado da parede	01 Conduíte PVC 01 Espelho PVC Hexagonal Tomada 01 Tomada 2P+T Padrão Novo 10A	Realizado	12/07/2018 17:00	Excelente
275/2018	14/05/2018 15:10	Educação Física	IBIOTEC	Sala 15 - sala de professoras	Serviços Gerais	Recolocação de braço de cadeira tipo poltrona. O material encontra-se na gaveta de uma das mesas marrom.		Realizado	15/05/2018 17:00	Excelente
276/2018	14/05/2018 15:25	Química	UAE - Química	sala 114 bloco N	Ar Condicionado	Ar condicionado pingando água	Somente M.O.	Realizado	15/05/2018 17:00	Excelente
277/2018	14/05/2018 15:34	IBIOTEC- Área de Ciências Biológicas	IBIOTEC	Sala 209 Bloco N	Instalações Elétricas	Solicito instalação de 07 tomadas no Laboratório Labiomol, Sala 209, Bloco N. Informo que o material necessário já se encontra no local.	/ conduites 5 entradas PVC Tigre/UB tomadas 2P+T 10A/ 01 tomada 2P+T 20A/ 25m de cabine flexivelde 2,5 mm ²	Realizado	23/05/2018 17:00	Excelente
278/2018	14/05/2018 16:31	UAE	UAE - Educação	Bloco I - Gabinete 2B/ Bloco L - Sala 203	Ar Condicionado	Transferência do ar condicionado que está no gabinete da prof. Cida Almeida, para o LAMUL, que fica na sala 203, Prédio "L", Prédio da Pesquisa		Suspenso	15/05/2018 17:00	Bom
279/2018	14/05/2018 16:34	UAE	UAE - Educação	LAMUL - BLOCO L - SALA 203	Serviços Gerais	Medição de áreas das janelas que receberão películas Insulfilm.		Realizado	15/05/2018 17:00	Excelente
280/2018	15/05/2018 09:21	IBIOTEC- Área de Ciências Biológicas	IBIOTEC	Sala 207- Bloco N	Serviços Gerais	Solicito pessoal para a retirada de uma prateleira fixada na parede na sala 207, Bloco N, pois a mesma será transportada para o Campus II.		Realizado	16/05/2018 17:00	Excelente
281/2018	15/05/2018 10:29	IBIOTEC - Educação Física	IBIOTEC	Sala 02 - Sala 08	Telefonia	O telefone da sala 02 não está recebendo chamada e o da sala 08 não recebe chamada nem faz ligações.	Somente M.O.	Realizado	16/05/2018 17:00	Excelente
282/2018	15/05/2018 11:10	Educação Física	IBIOTEC	Laboratório de Práticas Esportivas Individuais e Coletivas - Labpeic (quadra externa e gols do campo de futebol	Serralheria	Quatura descoberta - Providenciar instalação do ar do teto da basquetebol; Gols do campo de futebol - Serviço de solda (a antiga está quebrando)		Aguardando Mat./Equipam.		
283/2018	15/05/2018 16:40	Mestrado em Estudos da Linguagem	UAE - Educação	Sala 02 - BL E - Mestrado em Estudos da Linguagem	Serviços Gerais	Reparar dobradiça de armário de madeira que fica na sala da coordenação do PPGEL		Realizado	22/05/2018 17:00	Excelente
284/2018	16/05/2018 08:02	Educação Física	IBIOTEC	Sala 08	Instalações Elétricas	Fazer troca de duas lâmpadas na sala 08.	01 reator 2x32W	Realizado	18/05/2018 17:00	Excelente
285/2018	16/05/2018 08:35	Engenharia Civil	FENG	Laboratório de Hidráulica e Saneamento	Serviços Gerais	Instalação de câmeras de segurança e monitoramento		Realizado	23/05/2018 17:00	Excelente
286/2018	17/05/2018 10:25	Biblioteca	Biblioteca	Sala "Processamento Técnico" (ao lado da coordenação da biblioteca)	Instalações Elétricas	Parou de passar eletricidade pela tomada do local	01 fusível 10A	Realizado	17/05/2018 17:00	Excelente
287/2018	17/05/2018 15:03	IBIOTEC- Área de Ciências Biológicas	IBIOTEC	Lamorbio- Sala 207- Bloco N	Serviços Gerais	Solicito auxilio para retirar outra prateleira da parede para ser levada para o Campus 2.		Realizado	22/05/2018 17:00	Excelente
288/2018	17/05/2018 15:54	IBIOTEC	IBIOTEC	ceapsi	Serviços Gerais	arrumar um armario		Realizado	04/06/2018 17:00	Excelente
289/2018	18/05/2018 12:11	U.A.E.IGEO	UAE - IGE	Bloco A - Salas 01, 02 e 03	Serviços Gerais	Realizar laudo pericial predial		Pendente		
290/2018	18/05/2018 15:18	Física	UAE - Física	Bloco N Sala: 104	Serviços Gerais	A fechadura da porta esta estragada, gostaria se possível que coloquem um cadeado. Pois na sala contém muitos computadores.		Suspenso	18/05/2018 15:18	Bom
291/2018	18/05/2018 15:35	IBIOTEC- Ciências Biológicas	IBIOTEC	Sala 207- Bloco N	Serviços Gerais	Solicito retirada de capela instalada na sala 207, Bloco N, pois a mesma será instalada posteriormente nos Campus 2.		Realizado	24/05/2018 17:00	Excelente
292/2018	18/05/2018 21:03	Unidade Acadêmica Especial de Engenharia - FENG	FENG	Sala 23 bloco O andar da produção	Instalações Elétricas	Instalação de novos pontos de tomadas		Realizado	23/08/2018 00:00	Excelente
293/2018	21/05/2018 10:50	Ciência da Computação	IBIOTEC	Atual Laboratório de Sistemas Digitais - sala 07	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Tem uma goteira em cima da bancada, comprometendo os aparelhos eletrônicos do laboratório.		Suspenso	21/05/2018 10:50	Bom
294/2018	21/05/2018 15:22	IMTec/RC	IMTec	Salas 01(Laboratório de Simulação de Mecanismos) de 11(Laboratório de Geometria) do Bloco J	Serviços Gerais	Solicito também a troca das placas indicativas do laboratório - sala 16. Acompanhar o serviço de retirada das portas das salas 01 e 11 do Bloco J, pelos prestandores de serviço João Lindolfo e Werley (Skala Moveis e Decorações) na quarta-feira (30/05/2018) as 16:30 hs e recolocação		Realizado	21/05/2018 17:00	Excelente
295/2018	22/05/2018 09:37	DPAME	DPAME	Bloco M	Serviços Gerais	Reparo para reforçar mesa de reunião		Realizado	22/05/2018 11:37	Excelente
296/2018	22/05/2018 10:23	DPAME RC	DPAME	Serralheria	Serralheria	Confecção de peças de reposição para montagem de mesa		Realizado	22/05/2018 17:00	Excelente
297/2018	22/05/2018 14:54	ENGENHARIA CIVIL	FENG	LABORATÓRIO DE MATERIAIS	Serviços Gerais	RETIRAR ENTULHO DO LABORATÓRIO		Realizado	21/06/2018 17:00	

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
298/2018	22/05/2018 16:41	Faculdade de Engenharia	FENG	Engenharia de Minas - Faculdade de Engenharia	Serviços Gerais	Reparo no ponto de rede R04 804 do laboratório de Planejamento e Topografia. OBS: não dá conexão/sem rede		Realizado	23/05/2018 17:00	Excelente
299/2018	23/05/2018 08:35	Engenharia Civil	FENG	Bloco O - sala 12	Instalações Elétricas	Troca de duas lâmpadas que estão queimadas	02 lampadas fluorescentes 32 W	Realizado	23/05/2018 17:00	Excelente
300/2018	23/05/2018 10:22	Direção	Direção	Corredor do 1º andar	Instalações Elétricas	Trocar duas lâmpadas queimadas no corredor do primeiro andar do Centro Administrativo	02 lampadas fluorescentes 32 W	Realizado	24/05/2018 17:00	Excelente
301/2018	23/05/2018 14:30	Engenharia Civil	FENG	Sub-solo do bloco das Engenharias	Serralheria	a cadeira (patrimônio 366602) que está no laboratório de mecânica computacional apresentou o rompimento parcial de uma solda, o que compromete a sua estabilidade para atender aos usuários	Eletrodo 2 1/2 x 6013	Realizado	05/06/2018 17:00	Bom
302/2018	24/05/2018 08:43	IMTec/RC	IMTec	Sala 15, do Bloco J (Laboratório MATEMATECA)	Serviços Gerais	Verificar/consertar a caixa de controle do projetor instalado na sala		Realizado	24/05/2018 15:45	Excelente
303/2018	24/05/2018 09:27	ENGENHARIA CIVIL	FENG	LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS	Serralheria	Cadeira com a solda rompida.	Eletrodo 2 1/2 x 6013	Realizado	05/06/2018 17:00	Bom
304/2018	24/05/2018 09:36	CIDARQ/RC	CIDARQ	Sala 7 (Centro Administrativo).	Ar Condicionado	Solicita manutenção corretiva do aparelho de ar-condicionado L'Midea instalado acima do guichê de atendimento do Protocolo. O citado aparelhamento, após 30 minutos em funcionamento, escorre água na base.		Realizado	25/05/2018 17:00	Excelente
305/2018	24/05/2018 09:39	Engenharia Civil	FENG	Laboratório de Materiais de Construção	Serviços Gerais	Retirada de um entulho do laboratório de estruturas.		Realizado	21/06/2018 17:00	Excelente
306/2018	24/05/2018 16:06	COGRAD - Coordenação de Graduação	COGRAD	Coordenação de Graduação - Sala 16 - Centro Administrativo	Serviços Gerais	Remoção de parede, cabeamento de lógica e energia		Suspenso	24/05/2018 16:06	Bom
307/2018	25/05/2018 07:26	Biblioteca	Biblioteca	Sala da Coordenação	Ar Condicionado	O ar condicionado parou de refrigerar e somente está ventilando.		Realizado	25/05/2018 17:00	Excelente
308/2018	25/05/2018 10:34	Manutenção	DINFRA	Bloco Didático II, Salas 101,103	Instalações Elétricas	Troca de lâmpadas fluorescentes	08 Lâmpadas Fluorescentes de 32W 01 reator 2x32W	Realizado	26/05/2018 17:00	Excelente
309/2018	25/05/2018 13:56	Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	CPPI	Sala de reuniões nº104 - Bloco L	Serviços Gerais	Instalação de canaletas, para organizar, proteger a fiação elétrica e evitar acidente.	10m cabo HDMI/ 15m cabo VGA/ 01 tomada 2P+T padrão novo/ 15m cabo CCI 01 par/ 01 plug sistema som/15m cabo flexível de 10m de cabo HDMI/ 10m cabo VGA/ 01 conector VGA/ 10 buchas S-6 com parafusos/ 01 cabo de força 2P+T padrão novo/ 1/2 barra	Realizado	13/06/2018 17:00	Excelente
310/2018	25/05/2018 14:17	Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação	CPPI	Miniauditório Congadas - Bloco L	Serviços Gerais	Instalação de canaletas, para organizar, proteger a fiação elétrica e evitar acidente.		Realizado	03/06/2018 17:00	Excelente
311/2018	25/05/2018 14:54	UAEHCS	UAE - INHCS	Sala 03 Bloco F	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Troca de Lampadas	04 lampadas fluorescentes 32W/ 01 reator 2x32W	Realizado	05/06/2018 17:00	Excelente
312/2018	25/05/2018 14:57	UAEHCS	UAE - INHCS	Sala 04 Bloco F Cedipec	Ar Condicionado	ar condicionado não funcionando		Realizado	05/06/2018 17:00	Excelente
313/2018	25/05/2018 15:10	INHCS	UAE - INHCS	Entrada da Sala 03 bloco F (Serviços Gerais	Troca de Lâmpadas	04 lampadas fluorescentes 32W/ 01 reator 2x32W	Realizado	05/06/2018 17:00	Excelente
314/2018	04/06/2018 11:00	Biblioteca	Biblioteca	acervo	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Janela próximo ao acervo estragou e não é possível fechar. Reparo aparentemente simples.		Realizado	25/06/2018 17:00	Excelente
315/2018	05/06/2018 09:27	FENG - Unidade Acadêmica de Engenharia	FENG	Bloco "O" - Andar superior	Instalações Hidrossanitárias	Vazamento instalações hidráulica		Realizado	05/06/2018 17:00	Muito Bom
316/2018	05/06/2018 13:20	Ciências Biológicas - IBIOTEC	IBiotec	Campus II - Anatomia Humana	Serviços Gerais	Combate a marimbondos. São três pontos em volta do prédio		Pendente		
317/2018	05/06/2018 14:21	Educação Física	IBiotec	sala 10 - laboratório LUDOTECA	Instalações Elétricas	Fazer trocas de tomadas, e manutenção das mesmas.	02 tomadas 2P+T padrão antigo	Realizado	06/06/2018 17:00	Excelente
318/2018	05/06/2018 16:02	Núcleo de Acessibilidade	Nucl. de Acessibilidade	Núcleo de Acessibilidade, prédio da biblioteca primeiro piso sala de dentro.	Telefonia	habilitar ponto de telefone 17pb com o mesmo ramal 5397	Somente M.O.	Realizado	06/06/2018 17:00	Muito Bom
319/2018	06/06/2018 13:46	Computação	IBiotec	Laboratório de ensino 1 - Bloco J	Instalações Elétricas	Arrumar todas com fiação solta		Realizado	07/06/2018 17:00	Excelente
320/2018	06/06/2018 18:29	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL - UAE DE ENGENHARIA	FENG	LABORATÓRIO DE MODELAGEM COMPUTACIONAL E SALA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ENGENHARIA CIVIL	Serralheria	COLOCAÇÃO DE GRADE NAS JANELAS DOS ESPAÇOS DESCRITOS ANTERIORMENTE. EM AMBAS AS SALAS ESTÃO LOCALIZADOS COMPUTADORES E AS JANELAS NÃO SE MOSTRAM CONEIXÍVEIS, COMPROVANDO QUANTITATIVAMENTE DE MATERIAIS PARA QUE SE POSSA COMPRAR OS MATERIAIS QUE POR VENTURA A UFG NÃO TENHA COMO FORNECER E FAZER A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO AR-CONDICIONADO.		Pendente		
321/2018	07/06/2018 08:22	Engenharia Civil	FENG	Laboratório de Geoprocessamento	Instalações Elétricas	Tomadas das bancadas com fios soltos e desarmando constantes dos disjuntores das mesmas.		Pendente		
322/2018	07/06/2018 08:24	Engenharia Civil	FENG	Sala do Prof. Antover - Sala 09 - Engenharia Civil	Ar Condicionado	Limpeza do dreno do ar-condicionado - o mesmo está entupido e jogando água na parte interna.		Realizado	11/06/2018 17:00	Excelente
323/2018	07/06/2018 13:52	Computação	IBiotec	Laboratório de Ensino 1 do Bloco J	Instalações Elétricas	Tomadas das bancadas com fios soltos e desarmando constantes dos disjuntores das mesmas.		Realizado	08/06/2018 17:00	Excelente
324/2018	08/06/2018 08:36	IMTec/RC	IMTec	salas da IMTec, no 3º piso do Bloco M	Ar Condicionado	Limpeza do filtro dos aparelhos de ar condicionado instalados e verificar o funcionamento dos aparelhos que não estão funcionando bem.	400g de gás R410-A	Realizado	13/06/2018 17:00	Muito Bom

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
325/2018	08/06/2018 11:24	Ibiotec- Área de Ciências Biológicas	IBIOTEC	Sala 207- Bloco N	Instalações Elétricas	Solicito auxílio para que seja feita a conexão entre o conector e o cabo de energia, que se soltou do equipamento.		Realizado	12/06/2018 17:00	Excelente
326/2018	08/06/2018 13:37	Comitê de Ética em Pesquisa	Comitê de Ética	Comitê de Ética em Pesquisa	Instalações Elétricas	Troca de fuzível		Realizado	08/06/2018 17:00	Excelente
327/2018	08/06/2018 14:45	Núcleo de Acessibilidade	Nucl. de Acessibilidade	prédio da biblioteca primeiro piso (sala núcleo de acessibilidade)	Telefonia	(Restaurar linha de telefone) em outro solicitação foi pedido uma extensão do mesmo ramal já existente 5397 para a salinha de dentro do NA no ponto 17ah que está funcionando normalmente devido do		Realizado	11/06/2018 17:00	Excelente
328/2018	08/06/2018 15:01	Química	UAE - Química	Sala 114, bloco N	Serviços Gerais	Vidro da porta está solto.	Massa PU	Realizado	12/06/2018 17:00	Excelente
329/2018	11/06/2018 09:28	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PROF. LIVIA ABRAHÃO	Ar Condicionado	VERIFICAR AR CONDICIONADO		Realizado	11/06/2018 17:00	Muito Bom
330/2018	11/06/2018 11:43	UAEE	UAE - Educação	Bloco 1 - Sala 206	Serviços Gerais	Manutenção de Projetor/ Data Show com defeito.		Realizado	12/06/2018 17:00	Muito Bom
331/2018	11/06/2018 13:33	UAEE	UAE - Educação	Bloco i - Coordenação de Pedagogia.	Telefonia	Ramais da sala da coordenação não estão funcionando.		Realizado	11/06/2018 16:00	Excelente
332/2018	11/06/2018 16:54	CEI Athenas	CEI - Athenas	Sala de Incubação - Zynkx	Instalações Elétricas	Instalação de pontos de energia e de internet	10 conduites 5 entreda PVC tigre/ 06 tomadas 2P+T padrão novo/ 150m cabo flexível 2,5mm ² / 16 huchas S-6 com parafusos/ 10	Realizado	12/06/2018 17:00	Excelente
333/2018	12/06/2018 09:43	Comitê de Ética em Pesquisa	Comitê de Ética	Na sala do Comitê de Ética em Pesquisa	Ar Condicionado	Solicito com urgência a verificação do ar condicionado, conforme explicado via telefone.		Realizado	12/06/2018 17:00	Excelente
334/2018	12/06/2018 13:46	Educação Física - Ibiotec	IBIOTEC	Banheiros	Serviços Gerais	Vernicular a possibilidade de instalação de chuveiros nos banheiros do departamento, visando atender as necessidades de um evento esportivo que acontecerá na próxima semana (evento este para		Realizado	20/06/2018 17:00	Excelente
335/2018	12/06/2018 14:53	ibiotec	IBIOTEC	ceapsi	Instalações Elétricas	Instalação elétrica do painel luminoso	5 m de cabo flexivel 2,5 mm ² vermelho e 5m de cabo flexivel de 2,5 mm ² azul	Realizado	12/06/2018 17:00	Excelente
336/2018	12/06/2018 14:54	ibiotec	IBIOTEC	ceapsi	Instalações Elétricas	troca de lâmpada queimada	02 lampadas fluorescentes 32W	Realizado	12/06/2018 17:00	Excelente
337/2018	12/06/2018 14:58	CURSO DE ENGENHARIA CIVIL - UAE DE ENGENHARIA	FENG	PRÉDIO DAS ENGENHARIAS (BLOCO O) - 1º ANDAR - SALA 13	Serviços Gerais	TROCA DE 3 LÂMPADAS		Realizado	18/06/2018 17:00	Excelente
338/2018	12/06/2018 15:00	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca	Telefonia	Instalar cabos de rede para o Cercomp poder instalar roteadores na biblioteca.		Pendente		
339/2018	12/06/2018 15:02	Biblioteca	Biblioteca	Salão de estudos da biblioteca no piso superior	Instalações Elétricas	Instalar rede elétrica próximo às mesas de estudos. A fiação foi retirada com a troca das janelas mas não foi reinstalada.		Suspenso	21/06/2018 17:00	Bom
340/2018	12/06/2018 17:09	DIVISÃO DE TRANSPORTE	DTL	Microônibus	Serralheria	Colocar fechadura na tampa que protege a bateria e o pneu de estepe dos dois microônibus.	24 arrebites	Realizado	13/06/2018 17:00	Excelente
341/2018	13/06/2018 07:26	Limpeza	Limpeza	Banheiro feminino do bloco B	Instalações Hidrossanitárias	Vagamento de água diariamente em 3 vasos sanitários. Com vazamento diário, está havendo um desperdício grande de água.		Aguardando Mat./Equipam.		
342/2018	13/06/2018 10:11	IMTec	IMTec	BLOCO J: (Sala 1) Laboratório de Simulação de Mecanismos / Sala 2 (Laboratório de Tecnologia de Ensino) / Sala 3 (Laboratório de Controle Operacional) / Banheiro	Instalações Elétricas	Troca de lampadas e verificação das instalações elétricas	17 Lampadas de fluorescentes de 18W 06 Reatores de 2x18W 01 Interruptor de 02 Saises Trempar	Realizado	14/06/2018 17:00	Excelente
343/2018	14/06/2018 08:52	CIDARQ/RC	CIDARQ	Sala 07 prédio administrativo	Instalações Elétricas	Trocar lâmpada queimada.	02 lampadas fluorescentes 32W	Realizado	18/06/2018 17:00	Muito Bom
344/2018	14/06/2018 14:48	Núcleo de Acessibilidade	Nucl. de Acessibilidade	NA prédio da biblioteca, primeiro piso salinha de dentro	Ar Condicionado	AR CONDICIONADO ESTRAGADO	Somente M.O.	Realizado	18/06/2018 17:00	Excelente
345/2018	15/06/2018 12:04	Engenharia Civil - FENG	FENG	Sala 04, Eng. Civil	Serviços Gerais	Afixação de persiana	08 Buchas S6 c/ parafusos	Realizado	20/06/2018 17:00	Muito Bom
346/2018	15/06/2018 13:36	Química	UAE - Química	Laboratório 114, Bloco N.	Serviços Gerais	Reparo no sistema de trava da porta.	Somente M.O.	Realizado	18/06/2018 17:00	Excelente
347/2018	15/06/2018 18:50	Pedagogia (Estagiária)	UAE - Educação	Praça a frente do Bloco H, I e outros ao redores (jardim ao lado do estacionamento de motocicletas)	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Lâmpadas queimadas nos postes do jardim		Realizado	18/06/2018 17:00	Excelente
348/2018	19/06/2018 09:09	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PROF. PAULO DE BASTOS PERILLO	Serviços Gerais	COLOCAR BANNER DA UFG NA CORTINA PRETA DO PALCO	Somente M.O.	Realizado	21/06/2018 17:00	Muito Bom
349/2018	19/06/2018 09:12	Engenharias FENG	FENG	Bloco "O" andar superior	Instalações Hidrossanitárias	Vazamento mangueira da pia na cozinha		Realizado	20/06/2018 17:00	Excelente
350/2018	19/06/2018 13:03	Matemática	IMTec	Sala de Docente IMTec 03	Instalações Elétricas	Há duas lampadas queimadas na sala IMTec 03, departamento de matemática, bloco M, segundo andar.	02 lampadas fluorescentes de 32W	Realizado	20/06/2018 17:00	Excelente
351/2018	19/06/2018 13:26	Matemática	IMTec	Banheiro masculino segundo andar bloco M	Instalações Elétricas	As quatro lampadas do banheiro masculino do segundo andar do bloco M estão queimadas.	04 lampadas fluorescentes de 32 W	Realizado	20/06/2018 17:00	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
352/2018	19/06/2018 13:47	CIDARQ/RC	CIDARQ	Sala 06 (Centro Administrativo)	Ar Condicionado	Solicita uma manutenção corretiva do aparelho de ar condicionado da marca Springer Midea, pois ao ligar, o aparelho jorra uma enorme quantidade de água, chegando a formar uma grande poça no chão.	Somente M.O.	Realizado	25/06/2018 17:00	Excelente
353/2018	20/06/2018 08:27	FENG	FENG	SECRETARIA ACADÉMICA	Serviços Gerais	DOBRAĐICA DA PORTA SAIU E A PORTA ESTA CAINDO, LAMPADAS QUEIMADAS.	Somente M.O.	Realizado	20/06/2018 17:00	Excelente
354/2018	20/06/2018 09:02	CDIRH/RC	CDIRH	CDIRH, sala 119, bloco administrativo	Serviços Gerais	solicitamos a substituição da porta da sala 119, pois está danificada e não permite fechar.	Somente M.O.	Realizado	20/06/2018 17:00	Muito Bom
355/2018	20/06/2018 10:03	CEI Athens	CEI - Athens	CEI Athens	Instalações Elétricas	Instalar pontos de energia e internet no hall e, se possível, habilitar um ponto de telefone na sala de incubação do CEI Athens.		Realizado	27/06/2018 10:03	Excelente
356/2018	20/06/2018 10:04	DIVISÃO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA	DTL	Microônibus	Serviços Gerais	Colocar borracha de vedação na tampa do motor no microônibus 2854 e no porta-malas dos dois microônibus.	Somente M.O.	Realizado	28/06/2018 17:00	Muito Bom
357/2018	20/06/2018 10:09	Coordenação de Graduação	COGRAD	Sala 17 da Coordenação de Graduação no Prédio Administrativo	Telefonia	Reabilitação do ponto de rede RJ11 PA-24 para linha telefônica do ramal 5346. O ponto de se localiza na sala da 17 do Prédio Administrativo da Regional Catalão.	Somente M.O.	Realizado	22/06/2018 17:00	Excelente
358/2018	20/06/2018 10:20	Engenharia de Minas	FENG	Sala 14 da andar da engenharia de Minas	Instalações Elétricas	Trocar de reator e lâmpada	2 lâmpadas 32W/ 1 reator 2x32W	Realizado	20/06/2018 17:00	Excelente
359/2018	20/06/2018 10:35	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PAULO DE BASTOS PERILLO	Instalações Elétricas	VERIFICAR LUZES DE EMERGÊNCIA DO AUDITÓRIO	4 Luminárias de Emergência 110/220V 4W	Realizado	21/06/2018 17:00	Muito Bom
360/2018	20/06/2018 11:44	FENG	FENG	Laboratório de Automação	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Reparo no telhado pois quando chove a água escorre pela parede dentro do laboratório		Suspenso		
361/2018	21/06/2018 09:23	Manutenção	DINFRA	Blocos Didáticos I e II	Instalações Elétricas	Revisão geral de lâmpadas nas salas, corredores e banheiros.	32 Lâmpadas Fluorescentes de 32W 17 Lâmpadas Fluorescentes de 18W 02 Reatores de 2x32W	Realizado	21/06/2018 17:00	Excelente
362/2018	21/06/2018 13:22	CIDARQ/RC	CIDARQ	Sala 6 (Centro Administrativo)	Telefonia	Fazer a troca da extensão do ramal 5335, atualmente conectada no cabo de rede (cor preta), conectando-a em outro cabo (cor azul).		Pendente		
363/2018	21/06/2018 14:17	Química	UAE - Química	Laboratório 115	Instalações Hidrossanitárias	Vazamento de água na pia.		Pendente		
364/2018	21/06/2018 14:24	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PAULO DE BASTOS PERILLO	Instalações Elétricas	TROCA DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA		Realizado	26/06/2018 14:24	Excelente
365/2018	21/06/2018 15:55	Faculdade de Engenharia - FENG	IBItec	1º e 3º pisos	Serviços Gerais	Fazer levantamento de material para instalação de 10 pontos de rede (caso tenhamos o material aqui na FENG, efetuar a instalação).		Pendente		
366/2018	21/06/2018 16:47	Educação Física	IBItec	Ludoteca sala 10	Instalações Elétricas	manutenção em lâmpada. (mal contato, ou ate mesmo lâmpadas queimadas)		Suspenso	16/08/2018 10:40	Bom
367/2018	25/06/2018 10:18	UAE/ RC/ UFG	UAE - Educação	Bloco I Sala 2C	Serviços Gerais	Persiana se soltou da parede e está caída. É necessária nova fixação do suporte e da persiana.		Realizado	26/06/2018 17:00	Muito Bom
368/2018	25/06/2018 14:12	DINFRA	DINFRA	Blocos D, I e Bloco O - Eng de produção	Instalações Hidrossanitárias	Bebedouros com vazamento	M.O. Mangueiras e Drenos Entupidos	Realizado	26/06/2018 17:00	Excelente
369/2018	25/06/2018 16:33	DINFRA	DINFRA	Ginásio de Esportes	Instalações Hidrossanitárias	realizar instalação do escriváneos do Ginásio de Esportes para atendimento de evento esportivo que ocorrerá no local. Para realização desta instalação, os chuveiros do vestiário danificaram	Somente M.O.	Realizado	25/06/2018 17:00	Excelente
370/2018	26/06/2018 08:47	Departamento de Contabilidade e Finanças	DCF	Departamento de Contabilidade e Finanças	Instalações Elétricas	Instalação de Ponto Adicional de Internet na Sala 09	1,5 m de Cabo de rede UTP CAT5E 1 Conector RJ45 Macho 1 Conector RJ45 Fêmea	Realizado	29/06/2018 17:00	Bom
371/2018	26/06/2018 10:58	Geografia	UAE - IGE	sala 07 bloco A / período matutino	Instalações Elétricas	Instalação de Ponto Adicional de Internet na Sala 09	02 Cabos de força (Padrão Antigo)	Realizado	27/06/2018 17:00	Muito Bom
372/2018	26/06/2018 11:46	Psicologia	IBItec	Sala 104 Bloco M	Telefonia	Constatamos que o telefone da sala do coordenador não está funcionando	Somente M.O.	Realizado	03/07/2018 17:00	Excelente
373/2018	26/06/2018 15:10	INHCS	UAE - INHCS	Sala 11 - Bloco C	Instalações Elétricas	Manutenção das lâmpadas da sala 11. Houve curto e todas as lâmpadas pararam de funcionar.	03 Lâmpadas Fluorescentes de 32 W 01 Reator de 2x32W	Realizado	26/06/2018 17:00	Excelente
374/2018	26/06/2018 15:15	INHCS	UAE - INHCS	Corredor do Bloco C	Instalações Elétricas	Instalação de lâmpadas no corredor do Bloco C. Após a reforma do telhado do Bloco C, não houve a instalação de lâmpadas para iluminação do corredor que abrange as salas de 01 a 08. Este espaço no 1º Reitoria placa 00 é ligado SIASS no Bloco Administrativo e instalará no atual local de serviço.		Realizado	20/08/2018 00:00	Excelente
375/2018	26/06/2018 16:09	Departamento Pessoal - SIASS	CDIRH	Consultório do SIASS - Bloco didático I em frente a sala 209	Serviços Gerais	2 - Pregar o quadro do setor de segurança de trabalho.	Somente M.O.	Realizado	26/06/2018 17:00	Excelente
376/2018	26/06/2018 16:11	CDIRH/RC	CDIRH	Antigo SIASS - Bloco Administrativo Sala 113	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Favor, tampar os buracos nas paredes da sala deixados após mudança.	Gesso	Realizado	27/06/2018 17:00	Excelente
377/2018	27/06/2018 08:18	Núcleo de Acessibilidade	Nucl. de Acessibilidade	sala do NA que fica situ no prédio da biblioteca, primeiro piso.	Serviços Gerais	Maçaneta da porta principal com destrito (a trância da maçaneta não está trancando mais, nem com a chave)... e falta de maçaneta na sala de dentro. Solicitamos esse serviço com urgência pois a sala está	1 Maçaneta de Porta Divisória	Realizado	29/06/2018 17:00	Muito Bom
378/2018	27/06/2018 08:25	CCOM	CCOM	CCOM - Sala 101	Telefonia	Solicitamos um grupo de captura dos ramais que temos disponível na CCOM	Somente M.O.	Realizado	28/06/2018 17:00	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
379/2018	27/06/2018 09:05	Biblioteca	Biblioteca	Banheiro da biblioteca	Instalações Hidrossanitárias	Solucionar mal cheiro do banheiro acessível. Há reclamações dos alunos e servidores que trabalharam próximo.	Silicone	Realizado	11/07/2018 17:00	Excelente
380/2018	27/06/2018 09:44	DINFRA	DINFRA	Secretaria da Física	Serviços Gerais	Recebemos a informação da Segurança Patrimonial de que o trinco da janela da sala 105 do bloco N (Secretaria da Física) está quebrada e necessita de reposição.	Somente M.O.	Realizado	03/07/2018 17:00	Excelente
381/2018	28/06/2018 10:29	Geografia e Educação Física	UAE - IGEÓ	Corredores do Bloco A e Bloco D	Instalações Elétricas	Troca de tomadas dos bebedouros	02 Tomadas Dupla 2P+T	Realizado	28/06/2018 17:00	Excelente
382/2018	28/06/2018 15:59	Divisão de compras	DCF	Divisão de Compras, CAF.	Telefonia	Mudança do telefone para outro ponto.	Somente M.O.	Realizado	29/06/2018 17:00	Excelente
383/2018	29/06/2018 08:37	CDIRH/RC	CDIRH	Sala 113	Telefonia	Instalar Ramal		Em Andamento		
384/2018	29/06/2018 18:05	Direção	Direção	Entre os blocos A e D, embaixo do pé de jambo e atrás da quadra de esportes	Serviços Gerais	Limpeza de duas composteiras localizadas entre os blocos A e D, uma embaixo do pé de jambo, no chão, e outra atrás da quadra de esportes. Ambas estão cheias de madeiras, folhas e outros materiais, inclusive		Em Andamento		
385/2018	03/07/2018 09:12	CDIRH/RC	CDIRH	Bloco Didático 1 em frente a sala 209	Telefonia	Ligar telefone	Somente M.O.	Realizado	23/07/2018 17:00	Excelente
386/2018	03/07/2018 09:41	CIDARQ/RC	CIDARQ	Sala 6 (Centro Administrativo)	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	1- Vistoria do teto, na sala 6 (onde está instalado o arcevo), bem assim no espaço físico localizado no piso superior (identificando a origem de fuga de água); 2- Bloco M: Necessidade de realização de reparo na parede da sala 06.		Em Andamento		
387/2018	03/07/2018 10:05	DINFRA	DINFRA	1- Secretaria opto QUÍMICA (Bl N)/ 2- Sala 103 (Bl M)/ 3- Banheiro Masc. (Bl G)	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	1- Bloco N: Necessidade de realização de reparo na parede da sala 06; 2- Bloco M: Necessidade de realização de reparo na parede da sala 103 /a	Somente M.O.	Realizado	03/07/2018 17:00	Excelente
388/2018	03/07/2018 10:36	DINFRA	DINFRA	Sala 09 - Coordenação do DINFRA	Telefonia	Realizar reparo no telefone, pois o mesmo não está recebendo ligações.	Somente M.O.	Realizado	03/07/2018 17:00	Excelente
389/2018	03/07/2018 13:17	Coord. Pessoas e Desenvolvimento Institucional	CDIRH	Bloco M, sala 103	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	A tranca da janela da sala 103, bloco M, não está funcionando. A janela da referida sala tem fechado desestrancada.	Somente M.O.	Realizado	03/07/2018 17:00	Excelente
390/2018	03/07/2018 13:37	Coord. de Rec. Humanos e Desenv. Institucional	CDIRH	Hall de entrada do bloco administrativo	Instalações Elétricas	Instalação de três pontos de energia e internet no hall de entrada do bloco administrativo. De partir do dia 13 de julho os alunos farão os matriculamentos via SEI; então, precisamos dar-lhes condições para	04 Conduíete caixa de sobrepor 5 entradas PVC Cinza Tigre; 04 Tomadas 2n + 1 padrão novo 10A.	Em Andamento		
391/2018	03/07/2018 14:47	Divisão de Transporte e Logística	DTL	sala 06, prédio administrativo.	Serviços Gerais	Organização dos fios elétricos que ligam os aparelhos eletrônicos. Conforme já conversamos com o Sérgio.	20 Abraçadeiras de Nylon Pequena	Realizado	04/07/2018 17:00	Excelente
392/2018	04/07/2018 08:24	DINFRA	DINFRA	Didático II	Instalações Hidrossanitárias	Concertar vazamento no bebedouro.	Somente M.O.	Realizado	04/07/2018 17:00	Excelente
393/2018	04/07/2018 10:18	Coord. Recursos Humanos e Desenv. Institucional	CDIRH	SIASS, bloco didático I, primeiro piso (sala sem número em frente à sala 209)	Instalações Elétricas	Mudança de ponto de energia e internet, com a respectiva habilitação do novo ponto. Procurar a Dra. Maria Anita (médica perita).	Somente M.O.	Realizado	06/07/2018 17:00	Excelente
394/2018	05/07/2018 08:51	UAEE-RC-UFG	UAE - Educação	Sala 3C Bloco I - UAEE - RC.	Instalações Elétricas	Lâmpada da sala 3C do bloco I apresenta mal funcionamento. Pede-se o teste do circuito elétrico eiação, caso não seja, a troca da lâmpada.	02 Lâmpadas Fluorescentes de 32W 01 Reator de 2x32W	Realizado	05/07/2018 17:00	Excelente
395/2018	05/07/2018 10:35	CEC/RC	CEC	AUDITÓRIO PROF. PAULO DE BASTOS PERILLO	Serralheria	REPAROS EM LONGARINAS (CADEIRAS)		Em Andamento		
396/2018	05/07/2018 11:36	IMTEC	IMTec	SALA 305 BLOCO DIDÁTICO II	Serviços Gerais	TROCA DE HDMI E VGA	Somente M.O.	Realizado	06/07/2018 17:00	Excelente
397/2018	06/07/2018 00:49	Química e física	UAE - Química	Sala 4, bloco K	Ar Condicionado	Ar condicionado não esfria mais.	Somente avaliação	Realizado	06/07/2018 17:00	Excelente
398/2018	06/07/2018 09:04	IBIOTEC - Ciências Biológicas	IBiotec	Campus II - Anatomia humana	Serviços Gerais	Manutenção da máquina de lavar. A máquina não segura a água para iniciar o processo de lavagem. A medida que a água entra, vai sendo drenada. Temos urgência nesse atendimento, pois a demanda de solicita anteriormente a remoção de marinhobinhos no piso da anatomia, porém não obtive retorno sobre esse serviço. Aguardo resposta.	Somente avaliação	Realizado	10/07/2018 17:00	Excelente
399/2018	06/07/2018 09:06	IBIOTEC - Ciências Biológicas	IBiotec	Campus II - Anatomia Humana	Serviços Gerais			Em Andamento		
400/2018	09/07/2018 09:26	DINFRA	DINFRA	Bloco G	Instalações Hidrossanitárias	Instalação de bebedouro com vazamento	Somente M.O.	Realizado	09/07/2018 17:00	Excelente
401/2018	09/07/2018 14:38	DINFRA	DINFRA	Sala da Supervisão da Interativa - Bloco C	Telefonia	Verificar telefone, pois o mesmo está mudo.	02 Módulos 15 cm de cabo de telefone (par metálico)	Realizado	10/11/2018 17:00	Excelente
402/2018	10/07/2018 11:30	Departamento de Computação/Ibiotec	IBiotec	Bloco J, sala 17	Instalações Elétricas	As tomadas com as seguintes identificações não estão funcionando: portas 10A, 11A e 12A.	Somente M.O.	Realizado	10/11/2018 17:00	Excelente
403/2018	10/07/2018 13:51	DINFRA	DINFRA	BLOCO M - Próximo à Clínica da CIAPSI	Instalações Elétricas	Verificar e prender luminária solta no poste, próximo à Clínica da CIAPSI.	Somente M.O.	Realizado	10/11/2018 17:00	Excelente
404/2018	10/07/2018 14:33	FENG	FENG	Laboratório de Estruturas	Instalações Hidrossanitárias	Instalar um torneira. Obs. Tem que retirar o plug do conector e trazer uma chave inglesa ou alicate para poder fechar o registro de gaveta.	Somente M.O.	Realizado	10/07/2018 17:00	Excelente
405/2018	11/07/2018 14:27	Direção	Direção	Banheiro masculino do térreo do Centro Administrativo	Instalações Hidrossanitárias	Verificar vazamento no banheiro masculino do térreo do Centro Administrativo	01 Anel de Vedação Argamassa	Realizado	16/07/2018 17:00	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
406/2018	11/07/2018 15:05	Unidade Acadêmica Especial Instituto de Geografia	UAE - IGEO	Sala 01 - Bloco B - Laboratório de Cartografia (LABCART)	Instalações Elétricas	Troca de Lâmpadas e conserto de tomadas	02 lâmpadas Fluorescentes de 32 W 01 Reator de 2x32 W	Realizado	11/07/2018 17:00	Excelente
407/2018	11/07/2018 15:11	Unidade Acadêmica Especial Instituto de Geografia	UAE - IGEO	Laboratório de Geoprocessamento - LABGEO - Sala 02 bloco 02	Instalações Elétricas	Troca de Lâmpada e conserto de tomada	04 lâmpadas Fluorescentes de 32 W 03 Reatores de 2x32 W	Realizado	11/07/2018 17:00	Excelente
408/2018	11/07/2018 15:40	Biblioteca	Biblioteca	Banheiro	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	A obra dos banheiros foi concluída mas não foi colocado a porta no banheiro feminino. Solicitamos instalar uma porta no banheiro feminino do térreo.	Somente M.O.	Realizado	18/07/2018 17:00	Excelente
409/2018	11/07/2018 16:45	Letras	UAE - ELL	sala 01 e sala 07 bloco E	Serviços Gerais	sala 01 bloco fechadura e troca de lâmpada sala 07 bloco E	04 Lâmpadas Fluorescentes de 32W 02 Módulos 18 cm de Cabo Telefônico (Par Metálico)	Realizado	17/07/2018 17:00	Excelente
410/2018	12/07/2018 17:43	Educação Física	IBIOTEC	Bloco k - sala 1C	Telefonia			Realizado	13/07/2018 17:00	Excelente
411/2018	13/07/2018 09:49	Ibiotec- Área de Ciências Biológicas	IBIOTEC	Sala 209- Bloco N	Serviços Gerais	Confeccção de um suporte para frigobar que abriga reagentes químicos no Laboratório de Biologia Molecular, Sala 209, Bloco N.		Em Andamento		
412/2018	16/07/2018 15:12	Engenharia Civil	FENG	UAE Engenharia, Bloco O, Sala 12	Instalações Elétricas	Troca de duas lâmpadas queimadas	02 Lâmpadas Fluorescentes de 32W	Realizado	18/07/2018 17:00	Excelente
413/2018	16/07/2018 16:27	DINFRA	DINFRA	Bloco Administrativo - 2º Piso	Instalações Hidrossanitárias	Informado pelo depto de segurança que o vaso sanitário do banheiro do 2º piso do Bloco Administrativo não dá descarga. Verificar		Realizado	17/07/2018 17:00	Excelente
414/2018	16/07/2018 16:38	DINFRA	DINFRA	SALA 204 - Bloco II	Instalações Elétricas	Verificar fiação das lâmpadas. Informado pela segurança que durante aula na noite do dia 13/07/2018, as lâmpadas apresentaram falhas (desligaram e desligaram automaticamente).	02 Lâmpadas Fluorescentes de 32W 01 Reator de 2x32W	Realizado	18/07/2018 17:00	Excelente
415/2018	17/07/2018 08:22	DPAME	DPAME	SERRALHERIA DINFRA	Serralheria	Necessitamos a colocação de duas rodas no carrinho que usamos para fazer entregas e mudanças	02 Eletrodos	Realizado	18/07/2018 17:00	Muito Bom
416/2018	17/07/2018 09:28	Geografia	UAE - IGEO	sala 12 e 13 do Bloco A	Instalações Hidrossanitárias	Desentupir pia da cozinha, regular torneira da cozinha e desentupir vaso sanitário.	01 Sifão	Realizado	17/07/2018 17:00	Excelente
417/2018	17/07/2018 16:15	FENG - Faculdade de Engenharias	FENG	Ao redor do prédio da Faculdade de Engenharia	Serviços Gerais	Remoção de pombos mortos. Encontra-se vários pombos mortos ao redor do prédio		Suspenso	19/07/2018 17:00	Bom
418/2018	18/07/2018 10:52	FENG - Faculdade de Engenharias	FENG	Bloco "O" - Prédio das Engenharias	Instalações Hidrossanitárias	Troca do bebedouro de lugar.	Somente M.O.	Realizado	19/07/2018 17:00	Excelente
419/2018	19/07/2018 07:53	DINFRA	DINFRA	BLOCO I	Serviços Gerais	Porta que dá acesso aos banheiros está travada.	Somente M.O.	Realizado	19/07/2018 17:00	Excelente
420/2018	19/07/2018 16:05	DINFRA	DINFRA	Bloco M (Multifuncional)	Instalações Hidrossanitárias	Desentupir vaso no banheiro masculino.	Somente M.O.	Realizado	19/07/2018 17:00	Excelente
421/2018	19/07/2018 16:06	Coordenação de Administração e finanças	CAF	Divisão de Compras	Telefonia	Telefone do Silvio (7682) só fica ocupado.	Somente M.O.	Realizado	19/07/2018 17:00	Excelente
422/2018	19/07/2018 16:38	Manutenção	DINFRA	Bloco I Sala A1	Serviços Gerais	Troca de Fechadura porta divisória	01 Fechadura (DOLCA) para porta divisória	Realizado	19/07/2018 17:00	Excelente
423/2018	19/07/2018 16:39	DCF	DCF		Telefonia	O ramal 5379 não está fazendo interurbano	Somente M.O.	Realizado	20/07/2018 17:00	Excelente
424/2018	19/07/2018 19:13	U.A.E.IGEO	UAE - IGEO	Ao lado da Sala 01 (Laboratório de Cartografia) - Bloco B	Serviços Gerais	Retirada de restos de pisos (Cerâmica/Azulejo) que todos quebrados pelos cachorros. Os cachorros reviram praticamente todos os dias esse material perturbando com o barulho o bom andamento das aulas no	Somente M.O.	Realizado	20/07/2018 17:00	Excelente
425/2018	20/07/2018 10:18	Manutenção	DINFRA	Auditório Lívia Abrahão	Instalações Elétricas	Revisão de lâmpadas	11 Lâmpadas eletrônicas compactas de 15W/220V 01 Lâmpada Fluorescente de 18W	Realizado	20/07/2018 17:00	Excelente
426/2018	20/07/2018 13:48	CIDARQ/RC	CIDARQ	Na parede da frente do Protocolo/Rc.	Serviços Gerais	As placas que contêm os nomes e a identificação das salas do Protocolo/Cidarq/Rc estão se descolando da parede. O horário de atendimento do Cidarq/Rc é tarde é das 13:00 hrs a 17:00 hrs	Somente M.O.	Realizado	24/07/2018 17:00	Excelente
427/2018	20/07/2018 14:56	Núcleo de Acessibilidade	Nucl. de Acessibilidade	Sala do NA, situada no prédio da biblioteca primeiro piso.	Telefonia	Telefone desde o dia 18/07/2018 dando linha ocupada, não conseguindo fazer nem receber chamadas.	Somente M.O.	Realizado	23/07/2018 17:00	Excelente
428/2018	23/07/2018 09:22	CPPGI - Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação	CPPGI	Sala 102 - Bloco L - 1º Piso	Telefonia	A linha telefônica 64 3441- 5387 não está funcionando.	Somente M.O.	Realizado	23/07/2018 17:00	Excelente
429/2018	23/07/2018 10:44	DINFRA	DINFRA	Bloco H - Educação - Salas 02 e 04	Instalações Elétricas	SALAS 02: Realizar instalação de 06 pontos de energia e 4 pontos de internet. Realizar Pintura desta sala. * SALA 04: Realizar instalação de 05 tomadas, 01 ponto telefônico e 03	Somente M.O.	Realizado	28/07/2018 17:00	Excelente
430/2018	23/07/2018 14:03	DINFRA	DINFRA	Banheiro Feminino - Bloco M	Instalações Hidrossanitárias	Informado pelo depto de segurança que o vaso sanitário do banheiro feminino do 2º piso do Bloco M está entupido.	Somente M.O.	Realizado	23/07/2018 17:00	Excelente
431/2018	23/07/2018 17:04	Assessoria de Gestão	Asses. de Gestão	Sala 113 do Bloco Administrativo	Telefonia	Instalar ramal telefônico - mudança de sala. O ramal 7617 eu utilizada na CAF. Mudei de sala. Preciso que mude o ramal.	02 Patch cord de 3 metros cada	Realizado	21/08/2018 17:00	Excelente
432/2018	24/07/2018 09:52	Ibiotec- Área de Ciências Biológicas	IBIOTEC	Sala 208- Bloco N	Serviços Gerais	Verificar as condições do termostato de equipamento do Laboratório (B.O.D) O equipamento não funciona de acordo e peço auxílio para esta questão	Somente M.O.	Realizado	14/08/2018 10:30	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
433/2018	24/07/2018 12:32	Manutenção	DINFRA	Blocos Didáticos I e II.	Instalações Elétricas	Revisão geral de lâmpadas, nas salas, corredores e banheiros	53 Lâmpadas Fluorescentes de 32W 13 Lâmpadas Fluorescentes de 18W 03 Reatores de 2x18/20W	Realizado	24/07/2018 17:00	Excelente
434/2018	24/07/2018 13:46	FENG - Faculdade de Engenharia	FENG	Bloco "O" 3º piso	Instalações Hidrossanitárias	Instalações Hidrossanitárias - Laboratório de Fabricação, o esgoto está voltando.	Somente M.O.	Realizado	24/07/2018 17:00	Excelente
435/2018	25/07/2018 14:19	DINFRA	DINFRA	Bloco Didático I - 3º Piso	Instalações Elétricas	Verificar o bebedouro. Informado pela segurança que houve um estouro no mesmo.	Somente M.O.	Realizado	26/07/2018 17:00	Excelente
436/2018	25/07/2018 15:33	DINFRA	DINFRA	Bloco I - BRINQUEDOTECA	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	1. Instalação de câmeras no corredor de acesso a Brinquedoteca (Bloco I) e no jardim situado em frente ao Bloco; 2. Realização de estudo de melhoria da iluminação externa nas	Somente M.O.	Realizado	28/08/2018 16:00	Excelente
437/2018	26/07/2018 09:33	Educação Física - IBiotec-RC	IBiotec	Bloco K - Sala 1C	Telefonia	Ao atender o telefone a secretaria eletrônica funciona juntamente com a fala da pessoa que está na ligação.	AS PLACAS QUE DÃO IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DA ARQUIVO, CIDARQ E PROTOCOLO ESTÃO SE DESCOLANDO DA PAREDE NOVAMENTE. O PROBLEMA ESTÁ NO CONDUTOR DE FIO, DEIXOU DE MIGRAR PARA O NOVO MÓDULO DE ACESSO.	Suspenso	26/07/2018 17:00	Bom
438/2018	26/07/2018 14:10	CIDARQ/RC	CIDARQ	NA PAREDE DE ENTRADA DO PROTOCOLO	Serviços Gerais	AS PLACAS QUE DÃO IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DA ARQUIVO, CIDARQ E PROTOCOLO ESTÃO SE DESCOLANDO DA PAREDE NOVAMENTE. O PROBLEMA ESTÁ NO CONDUTOR DE FIO, DEIXOU DE MIGRAR PARA O NOVO MÓDULO DE ACESSO.	Somente avaliação	Suspenso	16/08/2018 17:00	Bom
439/2018	26/07/2018 16:02	CCOM	CCOM	Coordenação da CCOM	Serviços Gerais	Serviços Gerais	Somente M.O.	Realizado	22/08/2018 14:50	Excelente
440/2018	27/07/2018 11:10	DINFRA	DINFRA	DML - Bloco N	Instalações Elétricas	Troca de lâmpada.	02 Lâmpadas 18W	Realizado	27/07/2018 17:00	Excelente
441/2018	27/07/2018 12:20	DPAME	DPAME	Sala 13, Sala 11 ou Almoxarifado (Bloco Administrativo)	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Solicito que seja feita uma porta de acesso entre as salas. Caso seja possível, unir o almoxarifado e a sala 13.	Material de acabamento	Realizado	05/08/2018 17:00	Excelente
442/2018	30/07/2018 10:58	Secretaria Academica IBiotec	IBiotec	Bloco M - Térreo - Impressora do Corredor da Enfermagem	Instalações Elétricas	A impressora do corredor da enfermagem não liga. Problema na régua ou na tomada.	Somente M.O.	Realizado	30/07/2018 17:00	Excelente
443/2018	30/07/2018 13:09	CAF	CAF	Banheiro Feminino CAF	Instalações Hidrossanitárias	Instalações Hidrossanitárias	01 Torneira	Realizado	30/07/2018 17:00	Excelente
444/2018	30/07/2018 15:20	Química	UAE - Química	Corredor bloco N, térreo.	Serviços Gerais	Desentupir o ralo de saída de água do bebedouro.	Somente M.O.	Realizado	30/07/2018 17:00	Excelente
445/2018	30/07/2018 15:44	Ibiotec- Area de Ciências Biológicas	IBiotec	Campus II- Laboratório de Histologia	Serviços Gerais	Solicito instalação de capela no Laboratório de Histologia- Campus II, sendo que a mesma foi retirada da sala 207, Bloco N.	Em Andamento			
446/2018	30/07/2018 15:49	Ibiotec- Area de Ciências Biológicas	IBiotec	Sala 209- Bloco N	Serralheria	Realizar a confecção de prateleiras e suporte para o frigobar no Laboratório de Biologia Molecular- Sala 209, Bloco N.	Em Andamento			
447/2018	30/07/2018 16:43	INHCS - Unidade Académica Especial de História e Ciências Sociais	UAE - INHCS	Secretaria Ciências Sociais	Telefonia	Manutenção na rede telefônica. O telefone não funciona, só dá sinal de ocupado	Somente M.O.	Realizado	21/08/2018 14:26	Excelente
448/2018	31/07/2018 09:33	Enfermagem	IBiotec	Sala 156 - Bloco K	Serviços Gerais	Transferir armário de parede; fixar a porta (parafusos estão soltos). Solicito que entre em contato por telefone antes de executar o atendimento. Se possível comparecer para fazer os serviços na terça	04 Bucha de 10mm c/ Parafusos	Realizado	23/08/2018 16:20	Excelente
449/2018	31/07/2018 10:20	DINFRA	DINFRA	SALA DE MONITORAMENTO	Instalações Elétricas	Troca de lâmpada queimada.	02 Lâmpadas de 32W	Realizado	01/08/2018 17:00	Excelente
450/2018	01/08/2018 09:14	IBiotec	IBiotec	sala 320 bloco M	Ar Condicionado	Ar condicionado das salas 319 e 320 do bloco M não estão gelando. Somente ventilando.	Somente M.O.	Realizado	24/08/2018 10:00	Excelente
451/2018	01/08/2018 11:23	Sala dos Técnicos de Laboratório - FENG	FENG	Sala dos Técnicos de Laboratório - FENG, 1º piso	Instalações Elétricas	Troca de lâmpadas (3)	03 Lâmpadas de 32 W	Realizado	02/08/2018 17:00	Excelente
452/2018	01/08/2018 14:45	Biblioteca	Biblioteca	Cozinha da Biblioteca	Serviços Gerais	Ajustar suporte do microondas!	Somente M.O.	Realizado	03/08/2018 17:00	Excelente
453/2018	02/08/2018 14:03	Engenharia Civil - FENG	FENG	Engenharia Civil - FENG	Instalações Elétricas	Troca de 2 lâmpadas na copa e 1 no corredor do 1º piso (Engenharia Civil)	03 Lâmpadas de 18 W	Realizado	03/08/2018 17:00	Excelente
454/2018	02/08/2018 14:05	FENG	FENG	CORREDOR DA ENGENHARIA CIVIL	Instalações Hidrossanitárias	INSTALAÇÃO DE UM BEBEDOURO. Tera que ser realizado um rebatimento do ponto de coleta do esgoto. Cerca de 45cm, será necessário marretar na parede e uma colocação de um	Cimento e Areia	Realizado	28/08/2018 14:30	Excelente
455/2018	02/08/2018 15:25	DINFRA	DINFRA	Bloco Administrativo	Serviços Gerais	Informado pela Segurança que o elevador do Bloco Administrativo não está funcionando.		Realizado	06/08/2018 17:00	Excelente
456/2018	02/08/2018 15:26	DINFRA	DINFRA	Entre o Bloco G e Bloco H	Instalações Hidrossanitárias	Informado pela Segurança que o bebedouro está entupido.	Somente M.O.	Realizado	02/08/2018 17:00	Excelente
457/2018	02/08/2018 15:28	DINFRA	DINFRA	Cozinha Bloco C	Instalações Hidrossanitárias	Informado pela Segurança que a Pia da cozinha do Bloco C está com vazamento.	Somente M.O.	Realizado	02/08/2018 17:00	Excelente
458/2018	06/08/2018 08:12	FENG - Faculdade de Engenharia	FENG	Sala dos Técnicos - 1º Pavimento da FENG (Eng. Civil)	Serviços Gerais	Trocá a luz que está queimada	02 Lâmpadas Fluorescentes de 32W	Realizado	07/08/2018 17:00	Excelente
459/2018	06/08/2018 09:58	DINFRA	DINFRA	CAF	Instalações Hidrossanitárias	Informado pelo Eng. Lucas Salomão que o Bebedouro está entupido.	Somente M.O.	Realizado	06/08/2018 17:00	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
460/2018	06/08/2018 16:09	Computação	IBIOTEC	Sala 203 bloco 2	Instalações Elétricas	Cabo VGA não funciona. O cabo VGA aparentemente está bom, porém ao ligar em vários notebooks que testamos não envia imagem ao anelinho projetor.	01 Cabo de VGA	Realizado	09/08/2018 17:00	Excelente
461/2018	06/08/2018 16:29	Manutenção	DINFRA	Blocos, "E, F, G, H e I	Instalações Elétricas	Feito Revisão geral de lâmpadas nos corredores, banheiros e área externa dos referidos blocos.	36 Lâmpadas Fluorescentes de 32W 15 Lâmpadas Fluorescentes de 18W 05 Reatores de 2x32W	Realizado	06/08/2018 17:00	Excelente
462/2018	06/08/2018 16:32	Manutenção	DINFRA	Blocos " A e B".	Instalações Elétricas	Revisão geral de lâmpadas nos corredores e banheiros, dos blocos acima citados.	01 Reator de 2x32W 07 Soquetes de Pressão n/ Lâmpadas	Realizado	06/08/2018 17:00	Excelente
463/2018	06/08/2018 18:28	Química	UAE - Química	Sala 114, bloco N.	Ar Condicionado	Pingando água. Urgente!	Somente M.O.	Realizado	22/08/2018 10:45	Excelente
464/2018	07/08/2018 10:10	IBIOTEC	IBIOTEC	sala 320 bloco M	Telefonia	O ramal 5323 parou de realizar ligação interurbana. Favor verificar o erro. Esse ramal sempre foi liberado para fazer interurbano	Somente M.O.	Realizado	21/08/2018 10:15	Excelente
465/2018	07/08/2018 10:57	Curso de Medicina IBIOTEC	IBIOTEC	Campus 2	Serviços Gerais	Solicito gentilmente apoio para suíte para o segundo andar o mobiliário do curso de medicina (8 meses de professores e cadeiras, dois escaninhos assim como instalação do bebedouro de água, localizado		Suspenso	16/08/2018 10:40	Bom
466/2018	07/08/2018 11:07	Curso de Medicina IBIOTEC	IBIOTEC	Campus 2	Telefonia	Solicito gentilmente a ativação dos pontos de internet e telefonia das salas do curso de medicina no campus 2, localizadas no 1 e 2 andares.		Em Andamento		
467/2018	07/08/2018 16:45	FENG	FENG	Bloco O	Instalações Elétricas	Realizar parte elétrica para a instalação de ar condicionados nos laboratórios, secretarias, salas de reuniões, coordenações e salas de professores que já tem o ar condicionado ou que está aguardando a		Em Andamento		
468/2018	07/08/2018 17:02	FENG - Faculdade de Engenharias	FENG	Bloco "O"; 1º Piso	Instalações Hidrossanitárias	Troca bebedouro	01 Engate 02 Redução ed 25 mm (de 5 p/ 1/2)	Realizado	28/08/2018 14:00	Excelente
469/2018	07/08/2018 17:03	FENG - Faculdade de Engenharias	FENG	Bloco "O" - 2º Piso	Instalações Hidrossanitárias	Instalação Bebedouro	Somente M.O.	Realizado	28/08/2018 14:30	Excelente
470/2018	08/08/2018 09:17	Faculdade de Engenharia	FENG	Faculdade de Engenharia (FENG)	Telefonia	Não estamos conseguindo fazer chamada via ramal para a Cidade de Goiás. O ramal principal da Cidade de Goiás é o 0300 (62-3371-9300). Para Goiânia a lata está funcionando normalmente		Em Andamento		
471/2018	08/08/2018 09:21	Limpeza	Limpeza	Bloco C (sala 23)	Telefonia	Reparo na linha do ramal 5341. Ao fazer ligações para celulares, o telefone fica mudo, sem sinal nenhum.	Somente M.O.	Realizado	21/08/2018 10:30	Excelente
472/2018	08/08/2018 13:34	UAE de Gestão e Negócios	UAE - CGEN	Bloco didático I salas 106 e 108	Serviços Gerais	O equipamento de data show não está funcionando		Suspenso	16/08/2018 09:30	Bom
473/2018	08/08/2018 15:24	Centro de Línguas	UAE - Educação	Bloco 1- Sala (302), (206), (310), (201) Bloco 2- (206), (107)	Serviços Gerais	Os datashows das salas citadas acima não estão funcionando.		Suspenso	16/08/2018 09:30	Bom
474/2018	08/08/2018 16:59	FENG - Faculdade de Engenharias	FENG	Bloco "O" 3º piso	Serviços Gerais	Instalação de Quadro (Urgente)	06 Bucha com parafuso S-10	Realizado	10/08/2018 17:00	Excelente
475/2018	08/08/2018 17:00	FENG - Faculdade de Engenharias	FENG	Bloco "O" - 2º Piso	Serviços Gerais	Troca de lugar painel		Em Andamento		
476/2018	08/08/2018 17:01	FENG	FENG	Bloco "O"	Serviços Gerais	Troca de lugar de extintores de incêndio.		Em Andamento	09/08/2018 17:00	Excelente
477/2018	08/08/2018 17:07	DINFRA	DINFRA	Bloco Didático I	Instalações Hidrossanitárias	Banheiro masculino do 1º piso com o vazamento no vaso sanitário. Banheiro especial com vazamento na torneira da pia.	Reparo com embolo	Realizado	15/08/2018 17:00	Excelente
478/2018	09/08/2018 07:58	IMTec/RC	IMTec	Salas da IMTec - 3º piso do Bloco M	Ar Condicionado	Limpeza de filtros dos aparelhos de ar condicionado		Suspenso	16/08/2018 09:30	Bom
479/2018	09/08/2018 08:13	Centro de Línguas	UAE - ELL	Bloco 1 (205), (206), (201), (310). Bloco E Sala 05	Serviços Gerais	Bloco 1 os data shows não estão funcionando, bloco E sala 05 lâmpada estragada.		Suspenso	16/08/2018 09:30	Bom
480/2018	09/08/2018 11:22	UAEE	UAE - Educação	Sala 1C e Sala 1B do Bloco I na Unidade de Educação.	Telefonia	As linhas telefônicas e pontos de internet não estão funcionando a algum tempo.		Em Andamento		
481/2018	09/08/2018 11:44	Ciências Biológicas	IBIOTEC	Sala 308 - sala 208 - Bloco M, terceiro piso.	Telefonia	Telefone não funciona.	01 Patch cord de 1,5 m	Realizado	22/08/2018 14:00	Excelente
482/2018	09/08/2018 13:53	CIDARQ/RC	CIDARQ	PROTOCOLO/RC	Serviços Gerais	As placas que identificam os setores, CIDARQ/RC e PROTOCOLO GERAL/RC, estão se descolando da parede. O atendimento ao público de ambos os setores são das 08h00 às 17h00 e das 13h00 às 17h00	Somente avaliação	Suspenso	16/08/2018 17:00	Bom
483/2018	09/08/2018 15:06	Biblioteca	Biblioteca	Laboratório de Informática	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	trocar fechadura.		Em Andamento		
484/2018	13/08/2018 08:07	DINFRA	DINFRA	Biblioteca	Instalações Hidrossanitárias	Conter vazamento no mictório do banheiro da Biblioteca.	Somente M.O.	Realizado	13/08/2018 17:00	Excelente
485/2018	13/08/2018 08:11	DINFRA	DINFRA	1- Bloco M 2- Entre Bloco Administrativo e Bloco das Engenharias	Instalações Elétricas	1- Informado pela Segurança que o interruptor deu um estouro; 2- Lâmpadas próximas ao portão dos fundos e Bloco da Engenharia não estão funcionando	01 Disjuntor Monofásico de 20A	Realizado	13/08/2018 17:00	Excelente
486/2018	13/08/2018 08:45	DINFRA	DINFRA	1- Banheiro do Bloco J 2- Banheiro do Bloco K 3- Banheiro do Bloco das Engenharias	Instalações Hidrossanitárias	a) Banheiro Feminino (Especial): Descarga estragada (passando água direto).	1 torneira	Realizado	15/08/2018 15:00	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
487/2018	13/08/2018 08:54	UAEE	UAE - Educação	Bloco I	Ar Condicionado	Retirada de ar condicionado da sala 2C - Bloco I e instalação do mesmo no Laboratório LAMULT sala 203 Prédio da Pesquisa		Suspenso	13/08/2018 17:00	Bom
488/2018	13/08/2018 09:10	Ibiotec- Área de Ciências Biológicas	IBIOTEC	Sala 208- Bloco N	Serviços Gerais	Solicito novamente, por favor, a verificação das condições de funcionamento do termostato de equipamento (BOD) da Sala 208 Bloco N em regime de urgência. O trabalho desenvolvido nela.		Suspenso	13/08/2018 10:18	Bom
489/2018	13/08/2018 10:53	FENG - UFCAT	FENG	Laboratório de Automação - Engenharia de Produção	Serviços Gerais	Efetuar levantamento de material para instalação de rede de computadores.		Em Andamento		
490/2018	13/08/2018 11:27	Curso de Enfermagem	IBIOTEC	Sala 151 Bloco M	Telefonia	O ramal 5330 não está funcionando	01 Conector RJ45 macho 01 Conector RJ45 femea 01 Cabo telefônico RJ11	Realizado	24/08/2018 11:00	Excelente
491/2018	13/08/2018 11:27	UAEE	UAE - Educação	Laboratório de Ensino - Bloco I	Instalações Elétricas	Substituição de Lâmpadas	07 Lâmpadas Fluorescentes de 32W	Realizado	14/08/2018 17:00	Excelente
492/2018	13/08/2018 15:18	Letras	UAE - ELL	Sala 106 bloco didático I	Serviços Gerais	Data-show não está funcionando, segundo docente da Unidade		Suspenso	16/08/2018 09:30	Bom
493/2018	13/08/2018 16:35	Educação Física	IBIOTEC	Bloco Didático I, Sala 208	Serviços Gerais	A professora Cleidiane que ministra a disciplina de Língua, nos informou que o projetor esta com problema no cabo HDMI e dando mau contato quando liga		Suspenso	14/08/2018 17:00	Bom
494/2018	14/08/2018 10:22	FENG/ENG MINAS	FENG	engenharia de minas	Instalações Hidrossanitárias	INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO	01 Mangueira de descarga	Realizado	27/08/2018 08:50	Excelente
495/2018	14/08/2018 11:50	DINFRA	DINFRA	1- Banheiro da Área da Piscina 2- Biblioteca	Instalações Hidrossanitárias	informado pela segurança: 1- Vazo com vazamento no banheiro da piscina; 2- Rebedouro entupido na biblioteca	Reparo com embolo	Realizado	15/08/2018 10:00	Excelente
496/2018	14/08/2018 16:24	Engenharia Civil	FENG	laboratório de mecânica computacional (no sub solo do prédio das engenharias)	Instalações Elétricas	O laboratório de modelagem computacional está sem iluminação desde quarta-feira à tarde		Realizado	15/08/2018 16:40	Excelente
497/2018	15/08/2018 08:07	Engenharia Civil	FENG	Sala 09 - Andar Térreo - Bloco O - Engenharias	Pintura	Caso seja possível solicito - retirar itens não patrimoniais (prateleiras, ar condicionado, quadros, persiana etc.), limpar mofo, remover pintura, possivelmente impermeabilizar (posso doar o Vedante se necessário).		Em Andamento		
498/2018	16/08/2018 09:09	DPAME	DPAME	Bloco didático I - sala 105	Instalações Elétricas	alimentação do equipamento está sendo interrompida após pouco tempo de uso. Ao ligar o data show em outra tomada esse funciona. Instalar/fixar nas grades) 02 faixas de divulgação do VIII Simpósio de Matemática e Matemática Industrial, que será realizado de 03 a 06 de setembro de 2018 (01 em cada entrada da IIEG/RC). As faixas se	Somente M.O.	Realizado	16/08/2018 09:00	Excelente
499/2018	16/08/2018 10:08	IMTec/RC	IMTec	Acessos de entrada da UFG/RC-Campus I	Serviços Gerais		Somente M.O.	Realizado	17/08/2018 16:00	Excelente
500/2018	16/08/2018 10:10	IMTec/RC	IMTec	Banheiro masculino do 3º piso do Bloco M	Instalações Hidrossanitárias	Vaso sanitário entupido	Somente M.O.	Realizado	16/08/2018 14:00	Excelente
501/2018	16/08/2018 14:05	Ciências Biológicas	IBIOTEC	Laboratório sala 03 bloco K	Serviços Gerais	Desentupimento do armário abaixo das pias. Há a presença de baratas. Gostaria de solicitar também o desentupimento da pia que fica sobre este armário		Suspenso	16/08/2018 10:05	Bom
502/2018	16/08/2018 15:57	IMTec/RC	IMTec	Sala 06 - Bloco J	Serviços Gerais	Reparos em porta de madeira.	Somente M.O.	Realizado	22/08/2018 16:00	Excelente
503/2018	17/08/2018 13:22	Manutenção	DINFRA	Área externa do Bloco " P ".	Instalações Elétricas	Automatização da iluminação externa do bloco "P".	01 Contador Força CIXI-32B 220V 50A (ING) 08 Metros de cabo PP-2x2,50mm ² 01 Rele Fotoelettrico	Realizado	17/08/2018 17:00	Excelente
504/2018	17/08/2018 13:48	FENG - ENG. CIVIL	FENG	SALA 13 - 1º PISO - BLOCO O	Instalações Elétricas	TROCA DE LÂMPADA	02 Lâmpadas de 32W	Realizado	24/08/2018 15:00	Excelente
505/2018	17/08/2018 15:26	Núcleo de Acessibilidade	Nucl. de Acessibilidade	Prédio administrativo, primeiro piso.	Serviços Gerais	Bebedouro acessível para deficientes não está funcionando.	Somente M.O.	Realizado	22/08/2018 15:00	Excelente
506/2018	21/08/2018 08:10	Educação Física	IBIOTEC	Bloco K, Sala 1C	Serviços Gerais	A janela da sala soltou um rebite e não está sendo possível travá-la para fechar.	01 Rebite	Realizado	22/08/2018 15:30	Excelente
507/2018	21/08/2018 09:31	Ibiotec- Área de Ciências Biológicas	IBIOTEC	Sala 208- Bloco N	Serviços Gerais	Professora Nelly do CURSO de Ciências Biológicas solicita retirada de insulfilm de janelas do Laboratório, pois o equipamento que fornece luz para suas drocônibus não funciona e é necessário a entrada de luz para		Suspenso	21/08/2018 10:00	Bom
508/2018	21/08/2018 11:30	DINFRA	DINFRA	Bloco N - Sala 110	Instalações Hidrossanitárias	Verificar vazamento.	01 Torneira de bancada	Realizado	22/08/2018 15:00	Excelente
509/2018	21/08/2018 15:46	Clássicas Biológicas - Laboratório de Fisiologia e Farmacologia	IBIOTEC	Sala 110, Bloco N	Instalações Hidrossanitárias	Troca de torneira, pois a mesma está danificada e está vazando bastante água. Urgente, pois haverá aula no laboratório as 17:00	01 Torneira de bancada	Realizado	22/08/2018 15:00	Excelente
510/2018	21/08/2018 15:46	Ciências Biológicas	IBIOTEC	Laboratório de Bioquímica e Microbiologia, sala 109, bloco N	Instalações Elétricas	Troca de lâmpadas queimadas. Estou na UFG das 13:00 às 19:00, de segunda a sexta, na sala 109 ou 201, bloco N	04 Lâmpadas de 32W	Realizado	24/08/2018 15:00	Excelente
511/2018	22/08/2018 08:30	DINFRA	DINFRA	Biblioteca	Instalações Hidrossanitárias	Bebedouro com saída de água entupida.	Somente M.O.	Realizado	22/08/2018 14:00	Excelente
512/2018	22/08/2018 09:58	DINFRA	DINFRA	Bloco Didático I	Instalações Hidrossanitárias	1- Banheiros com vazamento entupido. - Térreo: Masculino/ Feminino - 3º Piso- Masculino	Somente M.O.	Realizado	22/08/2018 13:00	Excelente
513/2018	22/08/2018 10:14	Unidade Acadêmica Especial de História e Ciências Sociais	UAE - INHCS	hall de entrada do Bloco C	Serviços Gerais	troca de lampada	01 Reator de 32W 01 Lâmpada de 32W	Realizado	24/08/2018 15:00	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Nºm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
514/2018	22/08/2018 10:17	Mestrado Profissional em História	UAE - INHCS	Secretaria do Programa de Pós-Graduação em História	Telefonia	Transferir o telefone da sala 11 para a sala 09 do bloco C.	Somente M.O.	Realizado	22/08/2018 13:00	Excelente
515/2018	22/08/2018 14:27	Mestrado em História	UAE - INHCS	Sala 09, Bloco C.	Ar Condicionado	Ar Condicionado não está ligando. O mesmo ficou sem uso durante o período de reforma da sala.		Suspenso	22/08/2018 15:00	Bom
516/2018	23/08/2018 09:58	Coordenação de Extensão e Cultura	CEC	Coordenação de Extensão e Cultura	Telefonia	Habilitar linha telefônica (34415347) para realização de ligações interurbanas e para celular. A referida linha telefônica sempre foi habilitada para todos os tipos de ligações, no entanto a CEC realiza contatos.	Somente M.O.	Realizado	23/08/2018 14:00	Excelente
517/2018	23/08/2018 10:31	DINFRA	DINFRA	Bloco H - Anatomia	Instalações Elétricas	Desativar tomadas	Somente M.O.	Realizado	23/08/2018 14:00	Excelente
518/2018	23/08/2018 15:16	Mestrado em História	UAE - INHCS	Sala 09, Bloco C.	Serviços Gerais	Instalar um ponto de rede para conectar a impressora e verificar os cabos e ou conectores das portas 16B e 17B que não estão funcionando	02 Conectores RJ45 Fêmea	Realizado	30/08/2018 17:00	Excelente
519/2018	23/08/2018 16:00	Manutenção	DINFRA	Didáticos I e II	Instalações Elétricas	Fixação de dois postes da iluminação externa.	04 Buchas S-8 c/ Parafusos	Realizado	23/08/2018 15:00	Excelente
520/2018	23/08/2018 16:04	Manutenção	DINFRA	Bloco I	Instalações Elétricas	Instalação de refletores e braço do poste de iluminação pública.	Somente M.O.	Realizado	23/08/2018 17:00	Excelente
521/2018	23/08/2018 16:42	engenharia civil	FENG	laboratório de mecânica computacional, sub-solo das Engenharias	Instalações Elétricas	e o mesmo problema da semana anterior, o local está sem iluminação. O problema foi corrigido temporariamente, mas o problema ocorreu novamente.	Somente M.O.	Realizado	24/08/2018 10:00	Excelente
522/2018	24/08/2018 07:35	DINFRA	DINFRA	Lado externo do prédio da Engenharia e estacionamento em frente ao Bloco M (avenida).	Instalações Elétricas	Informado pela Segurança que as luzes externas não acenderam durante a noite. Favor verificar.	01 Rele Fotoelétrico 01 Disjuntor 20A	Realizado	24/08/2018 09:00	Excelente
523/2018	24/08/2018 12:25	DINFRA	DINFRA	Bloco Didático - 3º Piso	Instalações Hidrossanitárias	Bebedouro entupido.	Somente M.O.	Realizado	24/08/2018 14:27	Excelente
524/2018	24/08/2018 12:27	DINFRA	DINFRA	Sala de Monitoramento - CERCOMP	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Parafusar mola hidráulica da porta na parede.	Somente M.O.	Realizado	24/08/2018 14:40	Muito Bom
525/2018	27/08/2018 09:20	Secretaria Acadêmica	IBIOTEC	Secretaria Acadêmica - sala 151 - Bloco M	Ar Condicionado	Ar não funciona	Somente M.O.	Realizado	27/08/2018 15:00	Excelente
526/2018	27/08/2018 10:44	IMTec/RC	IMTec	Salas da IMTec, 3º piso do Bloco M	Ar Condicionado	Verificar o funcionamento dos aparelhos de ar condicionado. aparelhos não querem ligar e apresentam mensagem de erro.	Somente M.O.	Realizado	27/08/2018 14:00	Muito Bom
527/2018	27/08/2018 15:51	DINFRA	DINFRA	Próximo a pichação no Bloco J	Instalações Hidrossanitárias	Verificar vazamento em torneira. Em caso de dúvidas na procura pelo local do vazamento, procurar a Adriana (Segurança).	Somente M.O.	Realizado	28/08/2018 08:30	Excelente
528/2018	27/08/2018 17:09	FENG	FENG	Bloco "O", 3º Piso	Instalações Elétricas	Instalação de luminária	Somente M.O.	Realizado	28/08/2018 16:00	Excelente
529/2018	28/08/2018 08:20	Biblioteca	Biblioteca	Porta principal da biblioteca	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Porta emperrou e não está fechando. Se possível verificar para consertar.	Somente M.O.	Realizado	29/08/2018 17:00	Excelente
530/2018	28/08/2018 09:52	Química	UAE - Química	Laboratório 115, bloco N	Instalações Elétricas	Tomada esquentando muito e saindo fumaça.	02 Tomadas ZP-F1 2UA 02 Disjuntor 20A Monofásico 03 m de cabinho flexível de 2,50mm² (01 m)	Realizado	29/08/2018 11:00	Excelente
531/2018	28/08/2018 14:16	Ibiotec- Área de Ciências Biológicas	IBIOTEC	Sala 207 Bloco N	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Solicito troca urgente de fechadura do Laboratório Lamorbio- Sala 207 Bloco N		Em Andamento		
532/2018	29/08/2018 07:20	CDIRH	CDIRH	Pátio/Estacionamento em frente a Biblioteca e Bloco Administrativo	Instalações Elétricas	Substituir 3 lâmpadas queimadas		Em Andamento		
533/2018	29/08/2018 09:53	DINFRA	DINFRA	Jardim entre os Blocos H e I.	Instalações Hidrossanitárias	Realizar troca de torneira que está vazando.	Veda Rosca 01 Torneira com registro	Realizado	29/08/2018 10:00	Excelente
534/2018	29/08/2018 13:29	Direção	Direção	Direção - Centro Administrativo - 2ºpiso - sala 124	Instalações Elétricas	tomadas tortas/ mal funcionamento para ligar o computador	01 Pino macho 10A 01 Fusível 10A	Realizado	29/08/2018 17:00	Excelente
535/2018	29/08/2018 14:17	Letras	UAE - ELL	LAEL- SALA 202 BLOCO L. Horário de atendimento 13:00 às 17:00	Serviços Gerais	CPU - não está ligando.	Somente M.O.	Realizado	29/08/2018 17:00	Excelente
536/2018	29/08/2018 14:27	DINFRA	DINFRA	Bloco M	Instalações Hidrossanitárias	Desentupir pia da cozinha.	Somente M.O.	Realizado	30/08/2018 08:00	Bom
537/2018	30/08/2018 09:16	Manutenção	DINFRA	Multi Funcional	Instalações Elétricas	Troca de lâmpadas no corredor do 2º piso	04 Lâmpadas fluorescentes de 32W 01 Reator de 2x32W	Realizado	30/08/2018 17:00	Excelente
538/2018	30/08/2018 09:31	DINFRA	DINFRA	Biblioteca	Instalações Hidrossanitárias	Desentupir vaso sanitário do banheiro especial.	Somente M.O.	Realizado	30/08/2018 10:30	Excelente
539/2018	30/08/2018 09:52	CDIRH	CDIRH	Bloco M - Acesso a Laje	Serviços Gerais	Colocar cadeado limitando o acesso a laje, pois os alunos estão invadindo. Tal solicitação tem em vista evitar acidentes ou algum transtorno proveniente dessa situação.		Em Andamento		
540/2018	30/08/2018 10:10	DINFRA	DINFRA	Área da Piscina	Instalações Hidrossanitárias	Desentupir ralos.	Somente M.O.	Realizado	30/08/2018 13:40	Excelente

RELATÓRIO: SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - DINFRA/CAF/RC/UFG
[jan/ ago 2018]

TOTAL DE ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS: 565

Última Atualização em: 05/09/2018

Núm. da O.S.	DATA E HORA SOLICITAÇÃO	DEPTO	DESC CURTA DEPTO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL UTILIZADO	SITUAÇÃO SERVIÇO	DATA DA EXECUÇÃO	AVALIAÇÃO
541/2018	30/08/2018 11:09	INHCS	UAE - INHCS	Sala 10	Telefonia	A linha 5309 ligada na central está com muitos ruídos que impossibilitam ligações.	02 Módulos 15cm de cabo (par metálico)	Realizado	03/09/2018 13:30	Excelente
542/2018	30/08/2018 13:50	Letras	UAE - ELL	LAEL - sala 202 Bloco L	Instalações Hidrossanitárias	Cano está entupido. Horário de atendimento 13:00 as 17:00.	Somente M.O.	Realizado	30/08/2018 16:26	Excelente
543/2018	30/08/2018 15:20	HISTÓRIA	UAE - INHCS	sala 03 Bloco C (de professor)	Serviços Gerais	Troca de lâmpadas. Se possível verificar as demais salas (04 a 11 do Bloco C)	02 Lâmpadas Fluorescentes de 32W 01 Reator de 2x32W	Realizado	03/09/2018 13:00	Excelente
544/2018	30/08/2018 15:29	UAELL	UAE - ELL	Bloco E sala 02, secretaria do mestrado em estudos da linguagem.	Telefonia	Correção de chiado na linha telefônica, habilitação da linha para ligações inter-urbanas	Somente M.O.	Realizado	03/09/2018 13:30	Bom
545/2018	31/08/2018 07:25	Medicina - Campus II (2º PISO)	IBIOTEC	Prédio da Medicina - Campus II (2º PISO)	Serviços Gerais	Ligação/Validação dos pontos de internet já previamente instalados no piso superior do prédio da Medicina, no Campus II		Em Andamento		
546/2018	31/08/2018 08:42	DINFRA	DINFRA	Bloco Didático I - Sala 205	Instalações Elétricas	Tomada em curto-circuito.	Somente M.O.	Realizado	31/08/2018 16:00	Excelente
547/2018	31/08/2018 13:17	Mestrado em História	UAE - INHCS	Sala 09, Bloco C	Telefonia	Telefone apresentando problemas ao efetuar e ao receber chamadas. O mesmo foi transferido recentemente da sala 11 para sala 09	01 módulo	Realizado	03/09/2018 13:00	Excelente
548/2018	31/08/2018 14:47	CPPGI - Bloco L	CPPGI	Térreo, Bloco L, Banheiros (masculino e feminino) - Centro Integrado de Pesquisa e Pós-graduação	Instalações Hidrossanitárias	As válvulas dos banheiros do térreo estão vazando direto. Ocasionalmente o desperdício de água constante inclusive formando poços de água no banheiro		Em Andamento		
549/2018	31/08/2018 15:39	CPPGI	CPPGI	Banheiro masculino - 1º piso - Bloco L, Centro de Integrado de Pesquisa e Pós-graduação	Instalações Hidrossanitárias	Trocar duas válvulas de dois mictórios	Somente M.O.	Realizado	03/09/2018 14:40	Excelente
550/2018	31/08/2018 16:15	CIDARQ/RC	CIDARQ	ARQUIVO/RC E PROTOCOLO GERAL/RC	Instalações Elétricas	TESTAR SE O ESTABILIZADOR ESTÁ FUNCIONANDO E TAMBÉM COLOCAR OS PARAFUSOS EM UM OUTRO ESTABILIZADOR EM QUE AS TAMPAZAS ESTÃO COMPLETAMENTE SOLTAS. O HORÁRIO DE	08 Parafusos de Rosca Soberba	Realizado	03/09/2018 13:00	Bom
551/2018	03/09/2018 09:28	FENG	FENG	Bloco "O" 3º Piso	Instalações Elétricas	Troca de luminárias queimadas. Local: Banheiro masculino	06 Lâmpadas Fluorescentes de 32W 01 Lâmpadas Fluorescentes de 18W 01 Reator de 2x32W	Realizado	04/09/2018 08:45	Excelente
552/2018	03/09/2018 10:50	Manutenção	DINFRA	Banheiro da manutenção	Instalações Elétricas	Troca de lâmpada fluorescente no banheiro da manutenção.	02 Lâmpadas Fluorescentes de 18W	Realizado	03/09/2018 13:00	Excelente
553/2018	03/09/2018 11:26	DINFRA	DINFRA	Bloco M - 1º Piso	Instalações Hidrossanitárias	Banheiro feminino com descarga com defeito.	Somente M.O.	Realizado	03/09/2018 14:45	Excelente
554/2018	03/09/2018 13:03	UAE de Gestão e Negócios	UAE - CGEN	Bloco M 2 piso	Ar Condicionado	O ar condicionado de todas as salas da Unidade não está funcionando.		Em Andamento		
555/2018	03/09/2018 14:47	DINFRA	DINFRA	Campus II	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Recolocar porta do elevador. A mesma foi retirada devido a um aluno ficar preso no elevador. Esta O.S. não poderá ser executada em caráter de urgência devido a indisponibilidade de motorista para deslocamento.		Pendente		
556/2018	03/09/2018 15:10	Mestrado em História	UAE - INHCS	Sala 09, Bloco C.	Serviços Gerais	Reparar porta de internet.		Suspenso	03/09/2018 16:30	Bom
557/2018	03/09/2018 15:18	CCOM	CCOM	CCOM - SALA 101	Instalações Elétricas	Instalação de tomadas na sala 101. Precisamos ligar o computador da nova servidora que chegou na CCOM e não temos tomada disponível		Em Andamento		
558/2018	03/09/2018 15:59	CERCOMP	CERCOMP	CERCOMP / DML	Instalações Hidrossanitárias	Desentupir pia do DML. Funcionários da limpeza estão reclamando que a pia do DML no CERCOMP está entupida. Pedimos por gentileza o desentupimento para facilitar o trabalho do nosso responsável nela.	Somente M.O.	Realizado	04/09/2018 14:00	Excelente
559/2018	04/09/2018 10:52	Comitê de Ética em Pesquisa	Comitê de Ética	Comite de Ética	Telefonia	o Telefone está ligado, porém não recebe e não efetua ligações		Em Andamento		
560/2018	04/09/2018 11:35	Biblioteca	Biblioteca	Biblioteca	Reparos (alvenaria, piso, forro e telhado)	Janelas da biblioteca. Apertar o suporte que prende as janelas, para não fecharem com o próprio peso. As janelas não estão parando abertas noite está frouxo o parafuso que ajuda a presão		Em Andamento		
561/2018	04/09/2018 11:35	IBIOTEC - Psicologia	IBIOTEC	Clinica de Psicologia - CEAPSI	Instalações Elétricas	Instalar uma tomada na recepção da clínica		Em Andamento		
562/2018	04/09/2018 14:11	DINFRA	DINFRA	Bloco Didático II	Instalações Hidrossanitárias	Desentupir pias dos banheiros Masculino/ Feminino.	Somente M.O.	Realizado	04/09/2018 09:30	Excelente
563/2018	04/09/2018 14:15	DINFRA	DINFRA	Bloco Didático II	Instalações Elétricas	A pedido da Norte Engenharia: Retirar Camera instalada no canto (parte externa) do mini auditório, para que a mesma possa executar serviços na área		Em Andamento		
564/2018	04/09/2018 14:21	CCOM	CCOM	CCOM	Telefonia	Habilitação de ponto de telefone na sala 101. Telefone vai ser utilizado pela nova Servidora da CCOM - Magda		Em Andamento		
565/2018	04/09/2018 15:14	IBIOTEC - Psicologia	IBIOTEC	Clinica de Psicologia - CEAPSI	Instalações Elétricas	Trocar a lâmpada do corredor do CEAPSI		Em Andamento		